

ENGLISH

Rogowski coil

1 Safety notes

- You can download the latest documents at phoenixcontact.net/products.
- Only qualified specialists staff may install, set up and operate the device. Observe the national safety rules and regulations for the prevention of accidents.
- When working on the device, observe the national safety and accident prevention regulations.
- Disregarding these safety regulations may result in death, serious personal injury or damage to equipment.
- Installation, operation, and maintenance may only be carried out by qualified electricians. Follow the installation instructions as described. When installing and operating the device, the applicable regulations and safety directives (including national safety directives), as well as general technical regulations, must be observed. For the safety technology data, see this packing slip and the certificates (EC examination certificate and other approvals if appropriate).
- The device must not be opened or modified. Do not repair the device yourself, replace it with an equivalent device. Repairs may only be carried out by the manufacturer. The manufacturer is not liable for damage resulting from violation.
- Before working on the device, disconnect the power.
- Keep the product documentation in a safe place.
- To protect the device against mechanical or electrical damage, install it in suitable housing with an appropriate degree of protection according to IEC/EN 60529.
- Only use accessories that meet the specifications of the device manufacturer (e.g. combination of measuring coil and measuring transducer).

The following symbols are located on the device:

Warning! Read through the operating manual carefully.



Protected with double insulation or reinforced insulation



Do not apply around or remove from hazardous live conductors without additional protective means.



2 Short description

The Rogowski coil is used to measure AC current and is primarily intended for subsequent installation in existing plants - either on power rails or power cables. Subsequent installation around the conductor is possible because you can separate out the measuring line of the Rogowski coil.

The device consists of two components.

The output signal of the Rogowski coil is directed to a measuring transducer that issues an AC current of max. 1 A with phase fidelity on the output.

With the measuring transducer, you can choose between eight current measurement ranges from 100 A AC to 4000 A AC. You can define the current measurement ranges using DIP switches.

There are two clamping devices that you can use to affix the Rogowski coil to busbars of differing strengths.

3 Operating and indicating elements

3.1 Rogowski coil (1)

- Holder
 - Thumbwheel of holding device
 - Measuring coil
 - Housing
 - Bayonet locking
 - Flange of coil housing
 - Guide ribs of holding device (inside)
 - Signal line
- 3.2 Measuring transducers (2)**
- Supply voltage (2.1: +24 V, 2.2: GND1)
 - Transparent cover
 - Green "PWR" LED, power supply
 - DIP switches S1 ... S8
 - Potentiometers
 - Output: 1 A (3.3: 1 A out, 3.4: 1 A in)
 - mV input signal (3.1: Coil Input (mV), 3.2 (GND2+Shield))

ENGLISH

4 Installation

- Provide a switch/circuit breaker close to the device, which is labeled as the disconnecting device for this device.
- Provide for a overcurrent protection device ($I \leq 4$ A) in the installation.
- Connect the power output to a downstream module that corresponds to the load specified prior to switching the device on.
- In the operating state, the measuring transducer output always carries an output current. If a device is not yet connected to the measuring transducer output (undefined operating state), you should short-circuit the output terminals with a wire bridge.
- Select a current measuring range by DIP switch before switching on the measuring transducer. If you operate the measuring transducer for a long time without setting a current measuring range, the device may be damaged.
- Avoid installing it in the immediate vicinity of devices that function on the basis of high-frequency AC signals, since these can influence the measurement results.
- Connecting and disconnecting the measurement circuit to/from the measuring transducer is only allowed when the conductor is switched off.
- Install the measuring transducers with a clearance of approximately 10 mm to each other. In order to achieve this clearance, we recommend the use of the end bracket for DIN rails: CLIPFIX 35 (Order No.: 3022 218).
- Connect only Phoenix Contact Rogowski coils PACT RCP... to the measuring transducer, since these coils have the necessary insulation.
- Connect the measuring transducer only to SELV and PELV circuits.
- During maintenance work, disconnect the device from all effective power sources.
- Before configuring settings using DIP switch, make sure the device has been de-energized.
- If the device is not used as described in the documentation, the intended protection can be negatively affected.

- i** When energy is measured in a three-phase network, you must install the measuring coils around the current-carrying conductors so that the arrows on the housing point in the same direction. Otherwise, the total power calculation will not be correct (e.g. P1+P2-P3).

4.1 Installation on the power rail

- Place the power rail holder onto the top edge of the power rail, making sure that it is straight. (1)
- Turn the thumbwheel to the right (hand-tight) and make sure that the holder is firmly attached to the power rail.
- Turn the bayonet locking of the Rogowski coil to the left (to release the measuring line).
- Pull the coil line out of the housing.
- Route the coil line around the power rail.
- Push the flange of the coil housing onto the two guide ribs of the thumbwheel until the limit stop is reached. (2)
- Push the coil line into the housing. (3)
- Turn the bayonet locking to the right until you hear the measuring coil click into place.
- Make sure that the measuring coil does not touch the power rail to be measured or any neighboring power rail, since the maximum permitted temperature of the signal line is +80 °C.
- If necessary, turn the housing to the right in 15° steps (only turn it to the right or else the thumbwheel might become loose). (4)
- Connect the signal line of the Rogowski coil to the input terminals of the measuring transducer.

Blue signal line: terminal point 3.1

- White line and bare shielded cable: terminal point 3.2 (5) - (6)
- Connect the output current from terminal point 3.3 (1A out) to terminal point s1 of the energy measuring device and terminal point 3.4 (1A in) to terminal point s2.

Make sure that the signal line does not touch any of the power rails, since the maximum permitted temperature of the signal line is +80 °C.

4.2 Installation on a round conductor (5)

- Turn the bayonet locking of the Rogowski coil to the left (to release the measuring line).
- Pull the coil line out of the housing.
- Route the coil line around the current line.
- Push the coil line into the housing.
- Turn the bayonet locking to the right until you hear the measuring coil click into place.
- Place the coil housing on the current line with the flange at a right angle.
- Guide a cable binder around the round conductor and pull it through the recess in the flange.

DEUTSCH

DEUTSCH

Rogowski-Spule

1 Sicherheitshinweise

- i** Aktuelle Dokumente können unter der Adresse phoenixcontact.net/products heruntergeladen werden.
- Nur qualifiziertes Fachpersonal darf das Gerät installieren, in Betrieb nehmen und bedienen. Nationale Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.
 - Beachten Sie bei allen Arbeiten am Gerät die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
 - Wenn Sie die Sicherheitsvorschriften nicht beachten, können Tod, schwere Körperverletzung oder hoher Sachschaden die Folge sein.
 - Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Befolgen Sie die beschriebenen Installationsanweisungen. Halten Sie die für das Errichten und Betreiben geltenden Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein. Die sicherheitstechnischen Daten sind diesem Dokument und den Zertifikaten (EG-Baumusterprüfungsergebnis, ggf. weitere Approbationen) zu entnehmen.
 - Öffnen oder Verändern des Geräts ist nicht zulässig. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern ersetzen Sie es durch ein gleichwertiges Gerät. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller vorgenommen werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden aus Zwißlerhandlung.
 - Schalten Sie das Gerät vor Beginn der Arbeiten spannungsfrei!
 - Bewahren Sie die Produktdokumentation auf.
 - Bauen Sie das Gerät zum Schutz gegen mechanische oder elektrische Beschädigungen in ein entsprechendes Gehäuse mit einer geeigneten Schutzart nach IEC/EN 60529 ein.
 - Benutzen Sie nur Zubehör, das den Festlegungen des Herstellers des Gerätes entspricht (z. B. Kombination Messspule und Messumformer).

Folgende Symbole befinden sich auf dem Gerät:



Warning! Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



Geschützt durch doppelte Isolierung oder verstärkte Isolierung



Nicht ohne zusätzliche Schutzmittel von gefährlichen unter Strom stehenden Leitern entfernen oder daran installieren.

DEUTSCH

Rogowski-Spule

4 Installation

- i** Sehen Sie in der Nähe des Gerätes einen Schalter/Leistungsschalter vor, der als Trennvorrichtung für dieses Gerät gekennzeichnet ist.
- Sehen Sie eine Überstromschutzeinrichtung ($I \leq 4$ A) in der Installation vor.
 - Schließen Sie vor dem Einschalten des Geräts den Stromausgang an ein nachgeschaltetes Modul an, das der spezifizierten Bürde entspricht.
 - Im Betriebszustand wird der Ausgang des Messumformers immer einen Ausgangsstrom. Solange der Ausgang des Messumformers noch kein Gerät angeschlossen ist (undefineder Betriebszustand), sollten Sie die Ausgangsklemmen mit einer Drahtbrücke kurzschließen.
 - Wählen Sie einen Strommessbereich per DIP-Schalter aus, bevor Sie den Messumformer einschalten. Wenn Sie den Messumformer längere Zeit betreiben, ohne einen Strommessbereich einzustellen, kann es zu Schäden am Gerät kommen.
 - Vermeiden Sie die Installation in direkter Nähe von Geräten, deren Funktion auf hochfrequenten AC-Signalen beruht, da sonst das Messergebnis beeinflusst wird.
 - Das Anschließen und Trennen des Messkreises an den Messumformer ist nur bei ausgeschaltetem Stromleiter erlaubt.
 - Installieren Sie die Messumformer mit einem Abstand von ca. 10 mm zueinander. Zur Erreichung des Abstands empfehlen wir den Endhalter für Tragschienen: CLIPFIX 35 (Art.-Nr.: 3022 218).
 - Schließen Sie nur Phoenix Contact Rogowski-Spulen PACT RCP... an den Messumformer an, da diese Spulen die notwendige Isolation aufweisen.
 - Schließen Sie den Messumformer nur an SELV- und PELV-Stromkreise an.
 - Trennen Sie das Gerät bei Instandhaltungsarbeiten von allen wirksamen Energiesquellen.
 - Einstellungen am Gerät mithilfe des DIP-Schalters müssen im spannungslosen Zustand erfolgen.
 - Wenn das Gerät nicht entsprechend der Dokumentation benutzt wird, kann die vorgesehene Schutz beeinträchtigt sein.

Bei der Energiemessung in Drehstromnetzen müssen Sie die Messspulen so um den stromführenden Leiter installieren, dass die auf dem Gehäuse befindlichen Pfeile in die gleiche Richtung zeigen. Ansonsten wird die Berechnung der Gesamtleistung nicht korrekt durchgeführt (z. B. P1+P2-P3).

4.1 Installation auf der Stromschiene

- Setzen Sie die Stromschienehalterung auf die Oberkante der Stromschiene und achten Sie dabei auf einen geraden Sitz. (1)
- Drehen Sie das Rändelrad nach rechts (handfest) und stellen Sie so sicher, dass die Halterung fest auf der Stromschiene sitzt.
- Drehen Sie den Bajonettverschluss der Rogowski-Spule nach links (Messleitung entriegeln).
- Ziehen Sie die Spulenleitung aus dem Gehäuse.
- Führen Sie die Spulenleitung um die Stromschiene herum.
- Schieben Sie den Flansch des Spulengehäuses bis zum Anschlag auf die beiden Führungsrillen des Rändelrades. (4)
- Schieben Sie die Spulenleitung in das Gehäuse. (5)
- Drehen Sie den Bajonettverschluss soweit nach rechts, bis das Ende der Messspule mit einem hörbaren Klick einrastet.

Achten Sie darauf, dass die Messspule weder die zu messende noch eine benachbarte Stromschiene berührt, da die maximal zulässige Temperatur der Signalleitung +80 °C beträgt.

Drehen Sie bei Bedarf das Gehäuse in 15° Schritten im Uhrzeigersinn nach rechts (nur nach rechts drehen, um das Rändelrad nicht zu lösen). (6)

Schießen Sie die Signalleitung der Rogowski-Spule an die Eingangsklemmen des Messumformers an.

Blaue Signalleitung: Klemmstelle 3.1

Weiß Leitung und blanke Schirmleitung: Klemmstelle 3.2 (7) - (8)

Schließen Sie den Ausgangsstrom von Klemmstelle 3.3 (1A out) an die Klemmstelle s1 des Energiemessgerätes und die Klemmstelle 3.4 (1A in) an die Klemmstelle s2 an.

Achten Sie darauf, dass die Signalleitung keine Stromschiene berührt, da die maximal zulässige Temperatur der Signalleitung +80 °C beträgt.

4.2 Installation auf einem Rundleiter (9)

- Drehen Sie den Bajonettverschluss der Rogowski-Spule nach links (Messleitung entriegeln).
- Ziehen Sie die Spulenleitung aus dem Gehäuse.
- Führen Sie die Spulenleitung um die Stromleitung herum.
- Schieben Sie die Spulenleitung in das Gehäuse.
- Drehen Sie den Bajonettverschluss soweit nach rechts, bis das Ende der Messspule mit einem hörbaren Klick einrastet.
- Setzen Sie das Spulengehäuse mit dem Flansch im rechten Winkel auf die Stromleitung.
- Führen Sie einen Kabelbinder um den Rundleiter herum und ziehen Sie ihn durch die Aussparung des Flansches.

PACT RCP-4000A-1A-D95

2904921

PACT RCP-4000A-1A-D140

2904922

PACT RCP-4000A-1A-D190

2904923

PACT RCP-4000A-1A-D95-5M

2910325

PACT RCP-4000A-1A-D95-10M







2910326

PACT RCP-4000A-1A-D140-10M

1033483

PACT RCP-4000A-1A-D190-10M

2910327



ENGLISH

5 Connecting the supply voltage
Supply the measuring transducer with 24 V DC.
24 V DC: Terminal point 2.1
GND 1: Terminal point 2.2

6 Measuring coil length compensation

There are three measuring coils with different lengths that you can choose for current measurements in accordance with the dimensions of the current-carrying conductor. The different lengths of the measuring coil have an effect for which you can compensate using a potentiometer on the front of the measuring transducer. For optimum operations, set the value of the used coil length on the potentiometer.

7 Recommendations for the use of coil lengths and power rails

Power rail [mm x mm]	Diameter/coil length [mm]	1 power rail per phase	2 power rails per phase	3 power rails per phase
30 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	140/450	-	-	X
50 x 10	95/300	X	-	-
50 x 10	140/450	-	X	X
60 x 10	95/300	X	-	-
60 x 10	140/450	-	X	X
80 x 10	140/450	X	X	X
100 x 10	140/450	X	X	-
100 x 10	190/600	-	-	X
120 x 10	140/450	X	-	-
120 x 10	190/600	-	X	X
160 x 10	190/600	X	X	X

ENGLISH

8 Current measuring ranges

For measuring current, you must put the DIP switches of the measuring range selected in the "ON" position.

Measuring range	DIP switch	Measuring range	DIP switch
100 A	8	1000 A	4
250 A	7	1500 A	3
400 A	6	2000 A	2
630 A	5	4000 A	1

9 Maintenance

- Keep the device clean and free of contamination.
- Clean the device with water or a neutral cleaning agent using a soft, moist cloth. Avoid corrosive chemical products, solvents, and aggressive cleaning agents.
- Ensure that the device is dry before further use.
- Do not use the device in dirty or dusty locations.

DEUTSCH

5 Versorgungsspannung anschließen

Versorgen Sie den Messumformer mit 24 Volt Gleichspannung (DC). 24 V DC: Klemmstelle 2.1

GND 1: Klemmstelle 2.2

6 Kompensation der Messspulenlänge

Für die Strommessungen stehen in Abhängigkeit von den Abmaßen des stromführenden Leiters drei unterschiedlich lange Messspulen zur Auswahl! Durch die verschiedenen Längen der Messspulen entsteht ein Einfluss, den Sie mithilfe eines Potentiometers auf der Frontseite des Messumformers kompensieren können.

Für den optimalen Betrieb können Sie am Potentiometer den Wert der verwendeten Spulenlänge einstellen.

DEUTSCH


8 Strommessbereiche

Zur Strommessung müssen Sie den DIP-Schalter vom ausgewählten Messbereich in die "ON"-Position bringen.

Messbereich	DIP-Schalter	Messbereich	DIP-Schalter
100 A	8	1000 A	4
250 A	7	1500 A	3
400 A	6	2000 A	2
630 A	5	4000 A	1

9 Wartung

- Halten Sie das Gerät sauber und frei von Verunreinigungen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen feuchten Tuch mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel. Vermeiden Sie ätzende chemische Produkte, Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der weiteren Verwendung trocken ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in schmutzigen oder staubigen Bereichen.



INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT
43KA
This device is suitable for use in max. surrounding temperature 70 °C.
Use 60/75 °C copper (CU) conductors only.

Technical data

Type

Order No.

Typ

Technische Daten

Artikel-Nr.

Input data		Measuring coil
Frequency measuring range		Measuring coil
Position error		typical
Linearity error		
Signal output	Measuring coil	
Output signal (at 50 Hz)		no load, at 1,000 A
Output voltage (in no-load operation)		$V_{OUT} = M \cdot dI/dt$
Output voltage (sinusoidal, in no-load operation)		$V_{OUT} = 2 \cdot \pi \cdot M \cdot f \cdot I$ ($M = 0.318 \mu\text{H}$; example: At 50 Hz; $I = 1000 \text{ A}$)
General data, measuring coil		
Length		Measuring coil
Internal resistance		Measuring coil
Diameter		Measuring coil
Length		Signal line
Conductor structure signal line		Signal (tinned) Shielding (tinned)
Max. measurement current		
Coil material		Elastollan
Housing material		PC
Insulation		double insulation
Degree of protection		not assessed by UL
Rated insulation voltage		
Test voltage		DC / 1 min.
Basic accuracy		
Ambient temperature range	Operation	
Ambient temperature range	Storage/transport	
Input data		Measuring transducers
Measuring ranges (current)		Via DIP switches
Phase angle		
Signal input	Measuring transducers	
Input signal (at 50 Hz)		Sine
Input impedance		smallest measuring range
Signal output	Measuring transducer	
Load		
Max. distances for copper cables at $P_{N \max}$		
Miscellaneous data for measuring transducer		
Nominal supply voltage		
Nominal supply voltage range		
Max. current consumption		
Power consumption		
Linearity error		From the range end value
Maximum transmission error		From the range end value
Frequency range		
Max. detectable harmonics		
Current consumption		at 19.2 V
Housing material		Polyamide
Test voltage, input/output/supply		Supply/input and output: 50 Hz, 1 min
Dimensions W/H/D		
Ambient temperature range	Operation	
Ambient temperature range	Storage/transport	
Altitude		
Humidity		non-condensing
Operating voltage display		Green LED
System data (coil and measuring transducer)		
Temperature coefficients	+10 °C ... +70 °C, both components have the same ambient temperature	
Temperature coefficients	-20 °C ... +10 °C; both components have the same ambient temperature	
Typical measuring error		
Approvals/conformities		
Standards/regulations		Measuring coil
UL, USA/Canada		Measuring coil
UL, USA/Canada		Measuring transducer

Eingangsdaten		Messspule
Frequenzmessbereich		
Positionsfehler		typisch
Linearitätsfehler		
Signalausgang	Messspule	
Ausgangssignal (bei 50 Hz)		ohne Last, bei 1000 A
Ausgangsspannung (leerlauf)		$V_{OUT} = M \cdot dI/dt$
Ausgangsspannung (sinusförmig, leerlauf)		$V_{OUT} = 2 \cdot \pi \cdot M \cdot f \cdot I$ ($M = 0,318 \mu\text{H}$; Beispiel: bei 50 Hz; $I = 1000 \text{ A}$)
Allgemeine Daten Messspule		
Länge		Messspule
Innenwiderstand		Messspule
Durchmesser		Messspule
Länge		Signalleitung
Leiteraufbau Signalleitung		Signal (verzinkt) Schirmung (verzinkt)
Max. Messstrom		
Spulenmaterial		Elastollan
Material Gehäuse		PC
Isolierung		doppelte Isolierung
Schutzart		nicht von UL bewertet
Bemessungsisolationsspannung		
Prüfspannung		DC / 1 min.
Grundgenauigkeit		
Umwgebungstemperaturbereich	Betrieb	
Umgebungstemperaturbereich	Lagerung/Transport	
Eingangsdaten		Messumformer
Messbereich (Strom)		über DIP-Schalter
Phasenwinkel		
Signaleingang	Messumformer	
Eingangssignal (bei 50 Hz)		Sinus
Eingangsimpedanz		kleinster Messbereich
Signalausgang	Messumformer	
Bürde		
Max. Distanzen für Kupferleitungen bei $P_{N \max}$		
Allgemeine Daten Messumformer		
Versorgungsnennspannung		
Versorgungsnennspannungsbereich		
Stromaufnahme maximal		
Leistungsaufnahme		
Linearitätsfehler		vom Bereichsendwert
Übertragungsfehler maximal		vom Bereichsendwert
Frequenzbereich		
Max. erfassbare Oberwellen		
Stromaufnahme		bei 19.2 V
Material Gehäuse		Polyamid
Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung		Versorgung / Ein- und Ausgang: 50 Hz, 1 min
Abmessungen B / H / T		
Umwgebungstemperaturbereich	Betrieb	
Umwgebungstemperaturbereich	Lagerung/Transport	
Höhenlage		
Luftfeuchtigkeit		keine Beteiligung
Betriebsspannungsanzeige		LED grün
Systemdaten (Spule und Messumformer)		
Temperaturkoeffizienten	+10 °C ... +70 °C, beide Komponenten haben die gleiche Umgebungstemperatur	
Temperaturkoeffizienten	-20 °C ... +10 °C, beide Komponenten haben die gleiche Umgebungstemperatur	
Messfehler typisch		
Zulassungen / Konformitäten		
Normen/Bestimmungen		Messspule
UL, USA / Kanada		Messspule
UL, USA / Kanada		Messumformer
UL 508 Listed		

9

10

ITALIANO

Bobina di Rogowski

1 Avvertenze di sicurezza

- I documenti aggiornati possono essere scaricati all'indirizzo phoenixcontact.net/products.
- Solo il personale specializzato può occuparsi dell'installazione, della messa in servizio e del comando dell'apparecchio. Rispettare le norme di sicurezza e antinfortunistiche nazionali.
- Durante qualsiasi intervento sul dispositivo rispettare le prescrizioni di sicurezza e antinfortunistiche nazionali.
- Il mancato rispetto delle norme di sicurezza può comportare infortuni gravi o letali alle persone e danni materiali notevoli.
- L'installazione, l'uso e la manutenzione devono essere affidati a personale eletrotecnico qualificato. Seguire le istruzioni di installazione descritte. Rispettare le prescrizioni e le norme di sicurezza valide per l'installazione e l'utilizzo (norme di sicurezza nazionali incluse), nonché le regole tecniche generali. Per i dati tecnici di sicurezza, fare riferimento al presente documento e ai certificati (certificato di omologazione CE ed eventuali ulteriori omologazioni).
- Non è consentito aprire o modificare l'apparecchio. Non riparare l'apparecchio da sé, ma sostituirlo con un apparecchio equivalente. Le riparazioni possono essere effettuate soltanto dal produttore. Il produttore non è responsabile per danni in caso di trasgressione.
- Prima dell'inizio dei lavori accertarsi che l'apparecchiatura non sia sotto tensione!
- Conservare la documentazione del prodotto.
- Al fine di proteggere da danneggiamenti meccanici o elettrici, installare il dispositivo in una custodia adatta con un grado di protezione adeguato secondo IEC/EN 60529.
- Utilizzare soltanto accessori conformi alle disposizioni del produttore del dispositivo (ad es. la combinazione bobina di misura e convertitore di misura).

Sul dispositivo sono presenti i seguenti simboli:

Avvertenza Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Con protezione mediante doppio isolamento o isolamento rinforzato



Non rimuovere i conduttori sotto tensione pericolosa senza dispositivi di protezione adatti né installare niente attorno ad essi.



2 Breve descrizione

La bobina di Rogowski viene utilizzata per la misurazione delle correnti AC e serve principalmente per l'installazione in un secondo momento negli impianti già esistenti - su linee di alimentazione o su cavi della corrente. L'installazione successiva attorno al conduttore di corrente è possibile perché è possibile separare il cavo di misura della bobina di Rogowski.

Il dispositivo è formato da due componenti.

Il segnale di uscita proveniente dalla bobina di Rogowski viene inviato a un convertitore di misura che emette all'uscita una corrente AC di massimo 1 A con la stessa fase.

Con il convertitore di misura è possibile scegliere tra otto range di misura della corrente tra 100 A AC fino a 4.000 A AC. I range di misura della corrente possono essere definiti mediante i DIP switch.

Sono presenti due dispositivi di supporto con cui è possibile collegare la bobina di Rogowski a barre collettive di diverso spessore.

3 Elementi di comando e visualizzazione

3.1 Bobina di Rogowski (1)

- Supporto
- Rotella zigrinata del dispositivo di arresto
- Bobina di misura
- Custodia
- Chiusura a baionetta
- Flangia dell'alloggiamento della bobina
- Scanalature di guida del dispositivo di arresto (interne)
- Linea del segnale

3.2 Convertitore di misura (2)

- Tensione di alimentazione (2.1: +24 V, 2.2: GND1)
- Copertura trasparente
- LED verde "PWR", alimentazione di tensione
- DIP switch S1 ... S8
- Potenziometro
- Uscita: 1 A (3.3: 1 A out, 3.4: 1 A in)
- Segnale d'ingresso mV (3.1: Coil Input (mV), 3.2 (GND2+Shield)

ITALIANO

4 Installazione

- Predisporre in prossimità del dispositivo un interruttore/interruttore di potenza contrassegnato come separatore per questo dispositivo.
- Nell'installazione prevedete un dispositivo contro le sovraccorrenti ($I \leq 4$ A).
- Prima di accendere il dispositivo collegare l'uscita di corrente a un modulo a valle che corrisponde al carico specificato.
- In stato operativo l'uscita del convertitore genera sempre una corrente di uscita. Sino a che all'uscita del trasduttore di misura non è ancora collegato nessun dispositivo (stato operativo non definito) si raccomanda di cortocircuitare i morsetti di uscita con un ponticello a filo.
- Selezionare un campo di misurazione corrente per DIP switch prima di accendere il convertitore. Se si usa il convertitore per un periodo prolungato, senza impostare un campo di misurazione della corrente, il dispositivo puo danneggiarsi.
- Evitare l'installazione nelle immediate vicinanze di dispositivi che lavorano con segnali AC ad alta frequenza, alimenti i risultati della misurazione possono venir compromessi.
- È consentito collegare e scollegare il circuito di misura al/dal convertitore di misura solo con il conduttore di corrente disinserito.
- Installare i convertitori di misura a una distanza reciproca di ca. 10 mm. Per garantire questa distanza, si consiglia l'impiego del supporto terminale per guide DIN: CLIPFIX 35 (cod. art.: 3022 218).
- Collegare al convertitore di misura soltanto bobine di Rogowski PACT RCP... perché queste bobine presentano l'isolamento necessario.
- Collegare il convertitore di misura soltanto a circuiti SELV e PELV.
- Durante i lavori di manutenzione, scollegare il dispositivo da tutte le fonti di energia attive.
- Le impostazioni del dispositivo mediante il DIP switch devono essere effettuate in assenza di tensione.
- Un uso del dispositivo non conforme a quanto descritto nella documentazione può pregiudicare l'efficacia della protezione prevista.

Per la misurazione dell'energia nelle reti con corrente trifase, installare le bobine di misura attorno al cavo conduttore in modo che le frecce presenti sulla custodia indichino la stessa direzione. In caso contrario il calcolo della potenza complessiva non viene eseguito in maniera corretta (ad es. P1+P2-P3).

4.1 Installazione sulla linea di alimentazione

- Installare il supporto della linea di alimentazione sul bordo superiore della stessa ed accertarsi che sia installata dritta. (3)
- Ruotare la rotella zigrinata verso destra (in maniera decisa) e accertarsi che il supporto sia ben saldo sulla linea di alimentazione.
- Ruotare verso sinistra la chiusura a baionetta della bobina di Rogowski (per sbloccare il cavo di misura).
- Estrarre dall'alloggiamento il cavo della bobina.
- Disporsi il cavo della bobina attorno alla linea di alimentazione.
- Far scorrere la flangia dell'alloggiamento della bobina fino a battuta su entrambe le scanalature di guida della rotella zigrinata. (4)
- Far scorrere all'interno della custodia il cavo della bobina. (5)
- Ruotare la chiusura a baionetta verso destra fino a che la fine della bobina di misura non si inserisce in maniera udibile.
- Accertarsi che la bobina di misura non tocchi né la linea di alimentazione da misurare né una ad essa vicina, perché la temperatura massima consentita del cavo di segnale è di +80 °C.
- Se necessario, ruotare la custodia a incrementi di 15° in senso orario verso destra (ruotare soltanto verso destra per non allentare la rondella zigrinata). (6)
- Collegare il cavo di segnale della bobina di Rogowski ai morsetti di ingresso del convertitore di misura.

Cavo blu di segnale: punto di connessione 3.1

- Collegare la corrente di uscita del punto di connessione 3.3 (1A out) al punto di connessione s1 del dispositivo di misurazione dell'energia e il punto di connessione 3.4 (1A in) al punto di connessione s2.
- Accertarsi che il cavo di segnale non tocchi alcuna linea di alimentazione, dato che la temperatura massima consentita del cavo di segnale è di +80 °C.

4.2 Installazione su un conduttore tondo (7)

- Ruotare verso sinistra la chiusura a baionetta della bobina di Rogowski (per sbloccare il cavo di misura).
- Estrarre dall'alloggiamento il cavo della bobina.
- Disporsi il cavo della bobina attorno alla linea di corrente.
- Far scorrere all'interno della custodia il cavo della bobina.
- Ruotare la chiusura a baionetta verso destra fino a che la fine della bobina di misura non si inserisce in maniera udibile.
- Impiegare la custodia della bobina con la flangia ad angolo retto sulla linea di corrente.
- Applicare un serracavi attorno al conduttore tondo e farlo passare nella fessura della flangia.

FRANÇAIS

Bobine de Rogowski

1 Consignes de sécurité

- Les documents actuels peuvent être téléchargés à l'adresse phoenix-contact.net/products.
- Seul du personnel qualifié doit installer, mettre en service et utiliser l'appareil. Les prescriptions nationales de sécurité et prévention des accidents doivent être respectées.
- Respecter la législation nationale en vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents pour toute intervention sur l'appareil.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner la mort, des blessures graves ou d'importants dommages matériels.
- L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être confiées à un personnel spécialisé dûment qualifié en électrotechnique. Respecter les instructions d'installation. Lors de l'exécution et de l'exploitation, respecter les dispositions et normes de sécurité en vigueur (ainsi que les normes de sécurité nationales) de même que les règles générales relatives à la technique. Les caractéristiques techniques de sécurité se trouvent dans ce document et dans les certificats (certificat CE d'essai de type, voire autres homologations).
- L'ouverture ou la transformation de l'appareil ne sont pas admissibles. Ne procédez à aucune réparation sur l'appareil, mais remplacez-le par un appareil équivalent. Seul le fabricant est autorisé à effectuer des réparations sur l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'infractions à cette règle.
- Avant de commencer les travaux, mettez l'appareil hors tension.
- Conserver la documentation relative au produit.
- Monter l'appareil dans un boîtier adapté à indice de protection approprié selon CEI/EN 60529 pour le protéger de tout dommage mécanique et électrique.
- Utilisez uniquement des accessoires conformes aux spécifications du fabricant de l'appareil (combinaison bobine de mesure et convertisseur de mesure p. ex.).

L'appareil présente les symboles suivants :



Avertissement. Lire attentivement le manuel d'utilisation dans son intégralité.



Protégé par une isolation double ou renforcée



Ne pas retirer l'appareil de conducteurs sous tension dangereux ou le monter autour de ces conducteurs sans moyens de protection supplémentaires.

2 Brève description

La bobine de Rogowski est utilisée pour la mesure d'intensité des courants AC et est principalement utilisée en cas d'installation ultérieure dans des systèmes existants - sur des barres collectrices ou sur des câbles d'alimentation.

L'installation ultérieure autour du conducteur est possible parce qu'il est possible de séparer la ligne de mesure de la bobine de Rogowski.

L'appareil se compose de deux blocs :

Le signal de sortie de la bobine Rogowski est envoyé à un convertisseur de mesure qui fournit à la sortie un courant AC respectueux des phases de 1 A maximum.

Avec le convertisseur de mesure, vous pouvez sélectionner huit plages de mesure de courant entre 100 A AC et 4 000 A AC. Vous pouvez définir les plages de mesure de courant via le sélecteur de codage (DIP).

Deux dispositifs de maintien sont disponibles pour fixer la bobine de Rogowski sur des barres collectrices de différentes largeurs.

3 Eléments de commande et voyants

3.1 Bobine de Rogowski (1)

- Support
- Molette de dispositif de retenue
- Bobine de mesure
- Boîtiers
- Fermerture à baïonnette
- Bride du boîtier de bobine
- Nervures de guidage du dispositif de retenue (à l'intérieur)

3.2 Convertisseur de mesure (2)

- Tension d'alimentation (2.1: +24 V, 2.2: GND1)
- Copertura transparente
- LED verte « PWR », alimentazione en tension
- Commutateur DIP S1 ... S8
- Potentiometre
- Sortie : 1 A (3.3: 1 A out, 3.4: 1 A in)
- Signal d'entrée mV (3.1: Coil Input (mV), 3.2 (GND2+Shield))

FRANÇAIS

4 Installation

- Prévoir, à proximité de l'appareil, un commutateur/disjoncteur caractérisé comme étant le dispositif de déconnexion de cet appareil.
- Prévoir un dispositif de protection contre les surintensités ($I \leq 4$ A) dans l'installation.
- Avant de mettre l'appareil en marche, raccorder la sortie de courant à un module situé en aval correspondant à la charge spécifique.
- En état de service, la sortie du convertisseur de mesure entraîne toujours un courant de sortie. Tant qu'aucun appareil n'est raccordé à la sortie du convertisseur de mesure (état de service indéfini), les blocs de jonction de sortie doivent être court-circuités avec un fil de liaison.
- Sélectionner une plage d'intensité à l'aide d'un DIP switch avant de mettre en marche le convertisseur de mesure. Le convertisseur de mesure peut être endommagé s'il est utilisé pendant une période prolongée sans qu'une plage de mesure du courant soit définie.
- Ne pas effectuer l'installation à proximité directe d'appareils dont le fonctionnement se base sur des signaux AC à haute fréquence pour ne pas influencer les résultats des mesures.
- La connexion et la déconnexion du circuit de mesure sur le convertisseur de mesure ne sont autorisées que lorsque le conducteur est hors tension.
- Installer les convertisseurs de mesure à une distance d'environ 10 mm les uns des autres. Pour déterminer la distance avec précision, nous recommandons d'utiliser la bête pour rail DIN CLIPFIX 35 (Référence : 3022 218).
- Raccorder uniquement des bobines de Rogowski PACT RCP... Phoenix Contact au convertisseur de mesure, car ces bobines disposent de l'isolation nécessaire.
- Raccorder le convertisseur de mesure uniquement à des circuits électriques SELV et PELV.
- Lors des travaux de maintenance, déconnecter l'appareil de toutes les sources d'énergie actives.
- Les réglages effectués sur l'appareil à l'aide du sélecteur de codage (DIP) doivent l'être lorsque l'appareil est hors tension.
- Si l'appareil n'est pas utilisé conformément à la documentation, cela peut entraîner la protection prévue.

Lors de la mesure d'énergie dans des réseaux triphasés, vous devez installer les bobines de mesure autour du conducteur de courant de sorte que les flèches du boîtier pointent dans la même direction. Dans le cas contraire, le calcul de la puissance totale ne sera pas correctement effectué (P1 + P2 - P3 p. ex.).

4.1 Installation sur la barre collectrice

- Positionnez le support de barre collectrice sur le dessus de l'arête supérieure de la barre en vous assurant qu'il est d'aplomb. (3)
- Tournez la molette vers la droite (à la main) et assurez-vous que le support est fermement fixé sur la barre collectrice.
- Tournez la fermeture à baïonnette de la bobine de Rogowski vers la gauche (déverrouiller ligne de mesure).
- Tirez le câble de la bobine hors du boîtier.
- Faites passer le câble de bobine autour de la barre collectrice.
- Glissez la bride du boîtier de bobine jusqu'en butée sur les deux nervures de guidage de la molette. (4)
- Glissez le câble de bobine dans le boîtier. (5)
- Tournez la fermeture à baïonnette vers la droite jusqu'à ce que l'extrémité de la bobine de mesure s'encliquète de manière audible.
- Assurez-vous que la bobine de mesure ne touche ni la barre collectrice voisine ni celle à mesurer car la température maximale admissible de la ligne de signal est de +80 °C.
- Si nécessaire, tournez le boîtier par pas de 15° en sens horaire (en sens horaire uniquement pour ne pas desserrer la molette). (6)
- Raccordez la ligne de signal de la bobine de Rogowski aux bornes d'entrée du convertisseur de mesure.

Ligne de signal bleue : borne 3.1

Ligne blanche et ligne de blindage : borne 3.2 (7) - (8)

- Raccorder le courant de sortie de la borne 3.3 (1A out) à la borne s1 de l'appareil de mesure d'énergie et la borne 3.4 (1A in) à la borne s2.

Assurez-vous que la bobine de mesure ne touche aucun autre barre collectrice car la température maximale admissible de la ligne de signal est de +80 °C.

4.2 Installation sur un conducteur rond (7)

- Tournez la fermeture à baïonnette de la bobine de Rogowski vers la gauche (déverrouiller ligne de mesure).
- Tirez le câble de la bobine hors du boîtier.
- Faites passer le câble de bobine autour du conducteur de courant.
- Glissez le câble de bobine dans le boîtier.
- Tournez la fermeture à baïonnette vers la droite jusqu'à ce que l'extrémité de la bobine de mesure s'encliquète de manière audible.
- Positionnez le boîtier de bobine avec la bride à angle droit par rapport au conducteur de courant.
- Passer un attache-câble autour du conducteur rond et tirez-le dans l'ouverture de la bride.


PHOENIX CONTACT

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarkstrasse 8, 32825 Blomberg, Germany
Fax +49-(0)5235-341200, Phone +49-(0)5235-300

MNR 9061544

2021-06-02

FR Instructions d'installation pour l'électricien
IT Istruzioni di montaggio per l'elettricista installatore



ITALIANO

5 Collegamento della tensione di alimentazione
Alimentare il convertitore di misura con tensione continua a 24 V (DC).
24 V DC: punto di connessione 2.1
GND 1: punto di connessione 2.2

6 Compensazione della lunghezza della bobina di misura
Per le misurazioni della corrente, a seconda delle dimensioni del conduttore elettrico, sono disponibili tre diverse bobine di misura.
Le diverse lunghezze delle bobine di misura comportano la formazione di effetti compensabili mediante un potenziometro sulla parte anteriore del convertitore di misura.
Per un funzionamento ottimale, è possibile impostare sul potenziometro il valore della lunghezza della bobina utilizzata.

7 Raccomandazioni per quanto riguarda lunghezze delle bobine e linee di alimentazione

Linea di alimentazione [mm x mm]	Diametro/ lunghezza bobina [mm]	1 linea di alimentazione per fase	2 linee di alimentazione per fase	3 linee di alimentazione per fase
30 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	140/450	-	-	X
50 x 10	95/300	X	-	-
50 x 10	140/450	-	X	X
60 x 10	95/300	X	-	-
60 x 10	140/450	-	X	X
80 x 10	140/450	X	X	X
100 x 10	140/450	X	X	-
100 x 10	190/600	-	-	X
120 x 10	140/450	X	-	-
120 x 10	190/600	-	X	X
160 x 10	190/600	X	X	X

ITALIANO

8 Range di misura della corrente

Per misurare la corrente, portare su "ON" il DIP switch del range di misura selezionato.

Range di misura	DIP switch	Range di misura	DIP switch
100 A	8	1000 A	4
250 A	7	1500 A	3
400 A	6	2000 A	2
630 A	5	4000 A	1

9 Manutenzione

- Mantenere il dispositivo pulito e privo di impurità.
- Pulire il dispositivo con un panno morbido inumidito con acqua o con un detergente neutro. Evitare prodotti chimici corrosivi, solventi e detergenti aggressivi.
- Prima di utilizzarlo nuovamente, accertarsi che il dispositivo sia ben asciutto.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti sporchi o polverosi.

FRANÇAIS

5 Raccordement de la tension d'alimentation

Alimentez le convertisseur de mesure avec un courant continu (DC) de 24 volts.
24 V DC : borne 2.1
GND 1 : borne 2.2

6 Compensation de la longueur de bobine de mesure

Pour les mesures de courant,

trois bobines de mesure de longueurs différentes

sont disponibles en fonction des dimensions du conducteur de courant.

Les différentes longueurs de bobine de mesure ont une influence que vous pouvez

compenser à l'aide d'un potentiomètre sur la face du convertisseur de mesure.

Pour un fonctionnement optimal, vous pouvez régler la valeur de longueur de bobine utilisée sur le potentiomètre.

FRANÇAIS


8 Plages de mesure de courant

Pour mesurer le courant, vous devez amener le sélecteur de codage (DIP) de la plage de mesure sélectionnée en position « ON ».

Plage de mesure	DIP switch	Plage de mesure	DIP switch
100 A	8	1000 A	4
250 A	7	1500 A	3
400 A	6	2000 A	2
630 A	5	4000 A	1

9 Maintenance

- Veiller à ce que l'appareil soit toujours propre et protégé de tout encrassement.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux humide, avec de l'eau ou un autre produit nettoyant neutre. Eviter d'utiliser des produits chimiques caustiques, des solvants et détergents agressifs.
- Veiller à ce que l'appareil soit sec avant de le réutiliser.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans des atmosphères encrassées ou poussiéreuses.



INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT
43KA
This device is suitable for use in max. surrounding temperature 70 °C.
Use 60/75 °C copper (CU) conductors only.

Dati tecnici

Tipo Cod. art.

Caractéristiques techniques

Référence

Dati d'ingresso	Bobina di misura
Campo di misurazione frequenza	
Errore di posizione	tip.
Errore di trasmissione	
Uscita segnale	Bobina di misura
Segnale in uscita (a 50 Hz)	senza carico, a 1000 A
Tensione di uscita (a vuoto)	$V_{OUT} = M \cdot \frac{dI}{dt}$
Tensione di uscita (sinusoidale, a vuoto) $V_{OUT} = 2 \cdot \pi \cdot M \cdot f \cdot I$ ($M = 0,318 \mu\text{H}$; esempio: a 50 Hz; $I = 1000 \text{ A}$)	

Dati generali bobina di misura	
Lunghezza	Bobina di misura
Resistenza interna	Bobina di misura
Diametro	Bobina di misura
Lunghezza	Linea del segnale
Struttura conduttore segnale linea	Segnale (stagnato) Schermatura (stagnato)

Corrente di misura max.	
Materiale bobine	Elastollan
Materiale custodia	PC
isolamento	isolamento doppio
Grado di protezione	non sottoposto a valutazione UL
Tensione di isolamento nominale	

Tensione di prova	DC / 1 min.
Precisione base	
Range temperature	Funzionamento
Range temperature	Immagazzinamento/trasporto

Dati d'ingresso	Convertitore di misura
Campi di misura (corrente)	tramite DIP switch
Angoli di fase	
Ingresso segnale	Convertitore di misura
Segnale di ingresso (a 50 Hz)	sinusoidale
Impedenza d'ingresso	Campo di misura minimo
Uscita segnale	Convertitore di misura
Carico	
Distanze massime per cavi in rame con P_{Nmax}	

Dati generali convertitore di misura	
Tensione nominale	
Campo tensioni nominali di alimentazione	
Max. corrente assorbita	
Potenza assorbita	

Errore di trasmissione	dal valore limite
Errore di trasmissione	dal valore limite
Frequenza	
Armoniche massime rilevabili	con 19,2 V
Corrente assorbita	

Tensione di prova ingresso/uscita/alimentazione	Alimentazione / ingresso e uscita: 50 Hz, 1 min
Dimensioni L / A / P	
Range temperature	Funzionamento
Range temperature	Immagazzinamento/trasporto
Altezza	

Umidità dell'aria	senza condensa
Indicazione tensione di esercizio	LED verde
Dati di sistema (bobina e convertitore di misura)	Données système (bobine et convertisseur de mesure)
Coefficienti di temperatura	+10 °C ... +70 °C, entrambi i componenti presentano la stessa temperatura ambiente
Coefficienti di temperatura	-20 °C ... +10 °C, entrambi i componenti presentano la stessa temperatura ambiente
Errore di misura tipico	
Omologazioni/conformità	Authorisations / conformités
Norme/Disposizioni	Bobina di misura
UL, USA / Canada	Bobina di misura
UL, USA / Canada	Convertitore

Norme/Disposizioni	Bobina di misura
UL, USA / Canada	Bobina di misura
UL, USA / Canada	Convertitore

Données d'entrée

Bob

PORTEGUES

Bobina de Rogowski

1 Indicações de segurança

- A documentação atualizada pode ser baixada no endereço phoenixcontact.net/products.
- O equipamento somente pode ser instalado, colocado em funcionamento e operado por pessoal técnico qualificado. Observar as normas de segurança e prevenção de acidentes nacionais.
- Durante todos os trabalhos no aparelho, observe os regulamentos nacionais de segurança e de prevenção de acidentes.
- Se as normas de segurança não forem observadas, morte, graves lesões corporais ou elevados danos materiais podem ser a consequência.
- A instalação, operação e manutenção devem ser executadas por pessoal eletrócnico qualificado. Siga as instruções de instalação descritas. Respeitar a legislação e as normas de segurança vigentes para a instalação e operação (inclusive normas de segurança nacionais), bem como as regras técnicas gerais. Os dados técnicos relacionados à segurança devem ser consultados neste documento e nos respectivos certificados (certificado de exame de tipo CE, outras certificações se for o caso).
- Não é permitido abrir ou alterar o equipamento. Não realize manutenção no equipamento, apenas substitua por um equipamento equivalente. Consertos somente podem ser efetuados pelo fabricante. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de violação.
- Desligue a fonte de energia do aparelho antes da realização dos trabalhos!
- Guarde a documentação do produto.
- Para a proteção contra danificação mecânica ou elétrica, montar o dispositivo numa carcaça correspondente com grau de proteção adequado conforme IEC/EN 60529.
- Apenas utilize acessórios que correspondem às especificações do fabricante do equipamento (p. ex., combinação da bobina de medição e do transdutor). Os seguintes símbolos podem ser encontrados sobre o dispositivo:

Atenção! Leia com atenção todo o manual de operação.



Protegido por isolamento duplo ou isolamento reforçado



Não remover ou instalar ao redor dos condutores perigosos sob corrente elétrica sem o auxílio de dispositivos de proteção.

2 Descrição breve

A bobina de Rogowski é usada para a medição de correntes AC e serve principalmente para a instalação posterior em sistemas existentes - opcionalmente em barras coletoras ou cabos de corrente. A instalação posterior em volta ao condutor de corrente é possível porque a linha de medição da bobina de Rogowski pode ser separada. O dispositivo consiste em dois componentes. O sinal de saída da bobina Rogowski é encaminhado ao transdutor que emite na saída de corrente AC de no máximo 1 A com fases iguais. Com o transdutor é possível escolher entre oito faixas de medição de corrente entre 100 A AC e 4.000 A AC. As faixas de medição podem ser definidas mediante chaves DIP. Existem dois dispositivos de retenção com os quais você pode prender a bobina Rogowski a barramentos de diferentes tensões.

3 Elementos de operação e indicação

3.1 Bobina de Rogowski (1)

- Suporte
 - Roda estriada do dispositivo de fixação
 - Bobina de medição
 - Base
 - Fecho baioneta
 - Flange da caixa da bobina
 - Aletas guia do dispositivo de fixação (internas)
 - Linha de sinal
- 3.2 Transdutor (2)**
- Alimentação da tensão (2.1: +24 V, 2.2: GND1)
 - Cobertura transparente
 - LED, verde, "PWR", tensão de alimentação
 - Chave DIP S1 ... S8
 - Potenciómetro
 - Saída: 1 A (3.3: 1 A out, 3.4: 1 A in)
 - Sinal de entrada mV (3.1: Coil Input (mV), 3.2 (GND2+Shield)

PORTEGUES

4 Instalação

- Prever na proximidade do dispositivo um interruptor/disjuntor que deve ser identificado como dispositivo de separação para este dispositivo.
- Prever um dispositivo de proteção contra surtos ($I \leq 4$ A) na instalação.
- Antes de ligar o dispositivo, conecte a saída de corrente elétrica a um módulo a jusante que cumpra a carga resistiva especificada.
- No estado operacional, a saída do transdutor sempre aciona uma corrente de saída. Desde que nenhum dispositivo esteja conectado à saída do transdutor (estado operacional indefinido), você deve curto-circuitar os terminais de saída com uma ponte de fio.
- Selecione uma faixa de medição de corrente usando a chave DIP antes de ligar o transdutor. Se você operar o transdutor por um longo período de tempo sem definir uma faixa de medição de corrente, o dispositivo pode ser danificado.
- Evitar a instalação na proximidade de aparelhos cuja função se baseia em sinais AC de alta frequência, ourossim, o resultado de medição sofrerá alterações.
- Somente é permitido conectar e desconectar o circuito de medição ao transdutor com o condutor de corrente desligado.
- Instale os transdutores com um espaço de cerca de 10 mm entre eles. Para atingir o espaço, recomendamos o suporte terminal para trilhos de fixação CLIPFIX 35 (código: 3022 218).
- Apenas conecte bobinas de Rogowski PACT RCP ... da Phoenix Contact ao transdutor, pois essas bobinas dispõem do isolamento necessário.
- Apenas conecte o transdutor a circuitos SELV e PELV.
- Separar o dispositivo de todas as fontes de energia durante trabalhos de instalação.
- Ajustes nos dispositivos com ajuda da chave DIP devem ser efetuados no estado livre de tensão.
- Se o dispositivo não for utilizado de acordo com a documentação, a proteção prevista pode ser prejudicada.

i Na medição de energia em redes trifásicas, as bobinas de medição devem ser instaladas em volta ao condutor de corrente de forma que as setas nas caixas apontem para a mesma direção. Caso contrário, o cálculo da potência total não é correto (p. ex., P1+P2-P3).

4.1 Instalação em barra coletora

- Colocar a fixação da barra coletora sobre a borda superior do trilho e observar o assentamento reto. (3)
- Girar a roda estriada para a direita (manualmente) e garantir desta forma que a fixação está firmemente assentada na barra coletora.
- Girar o fecho baioneta da bobina de Rogowski para a esquerda (destravar a linha de medição).
- Puxar a linha da bobina para fora da caixa.
- Conduzir a linha da bobina em volta à barra coletora.
- Inserir o flange da caixa da bobina até o fim sobre as duas aletas guia da roda estriada. (4)
- Inserir a linha da bobina para dentro da caixa. (5)
- Girar o fecho baioneta para a direita até o final da bobina de medição encaixar com um clique audível.
- Observar que a bobina de medição não toque na barra coletora a ser medida, nem na barra coletora adjacente, pois a temperatura máxima admissível da linha de sinal é de +80 °C.
- Caso necessário, girar a caixa no sentido horário em passos de 15° para a direita (apenas girar para a direita, para não soltar a roda estriada). (6)
- Conectar a linha de sinal da bobina de Rogowski aos terminais de entrada do transdutor.

Linha de sinal azul: terminal 3.1

Linha branca e linha de blindagem sem isolamento: terminal 3.2 (7) - (8)

- Conecte a corrente de saída do ponto de conexão do terminal 3.3 (1A out) ao ponto de conexão do terminal s1 do equipamento de medição de energia e o ponto de conexão do terminal 3.4 (1A) ao ponto de conexão do terminal s2.
 - Observar que a linha de sinal não toque nas barras coletoras, pois a temperatura máxima admissível da linha de sinal é de +80 °C.
- 4.2 Para instalação em um condutor redondo (9)**
- Girar o fecho baioneta da bobina de Rogowski para a esquerda (destravar a linha de medição).
 - Puxar a linha da bobina para fora da caixa.
 - Conduzir a linha da bobina em volta à linha de corrente.
 - Inserir a linha da bobina para dentro da caixa.
 - Girar fecho baioneta para a direita até o final da bobina de medição encaixar com um clique audível.
 - Colocar a caixa da bobina em ângulo reto sobre a linha de corrente.
 - Passar uma cinta plástica pelo condutor redondo e puxar o mesmo pela abertura do flange.

PORTEGUES

ESPAÑOL

Bobina de Rogowski

1 Indicaciones de seguridad

- Puede descargar la documentación actual en la dirección phoenixcontact.net/products.
- Solamente el personal cualificado puede instalar, poner en funcionamiento y manejar el equipo. Deben cumplirse las normas nacionales de seguridad y preventión de riesgos laborales.
- Observe, en todos los trabajos a realizar en el dispositivo, las prescripciones nacionales de seguridad y para la prevención de accidentes.
- En el incumplimiento de las normas de seguridad puede tener como consecuencia la muerte, lesiones graves o cuantiosos daños materiales.
- La instalación, el manejo y el mantenimiento deben ser ejecutados por personal especializado y cualificado en electrónica. Siga las instrucciones de instalación descritas. Para la instalación y el manejo, cumplir las disposiciones y normas de seguridad vigentes (también las normas de seguridad nacionales), así como las reglas generales de la técnica. Los datos técnicos de seguridad figuran en este documento y en los certificados (certificado de examen de tipo CE u otras homologaciones).
- No está permitido abrir o realizar modificaciones en el aparato. No repare el equipo usted mismo, sustitúyalo por otro de características similares. Sólo los fabricantes deben realizar las reparaciones. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados del incumplimiento de estas prescripciones.
- Antes de comenzar, desconecte la tensión del aparato.
- Conserve la documentación del producto.
- Para proteger el dispositivo contra daños mecánicos o eléctricos, móntelo en una carcasa que tenga el índice de protección adecuado conforme a IEC/EN 60529.
- Use solamente accesorios que cumplan lo definido por el fabricante del dispositivo (p.ej. combinación de bobina y convertidor de medición).

En el dispositivo encontrará los siguientes símbolos:

i ¡Advertencia! Lea detenidamente todas las instrucciones de servicio.

Protección con aislamiento doble o reforzado

i No lo separe de cables peligrosos o de corriente, ni lo instale en ellos, a menos que cuente con medios de protección adicionales.

2 Descripción resumida

La bobina Rogowski se usa para medir amperajes de CA y sirve principalmente para instalar con ultrioridad en sistemas ya existentes - opcionalmente en barras colectoras o en cables de corriente.

Es posible instalarla con ultrioridad en torno al conductor de corriente, ya que Ud. podrá separar el cable de medición de la bobina Rogowski.

El dispositivo consta de dos componentes.

La señal de salida de la bobina Rogowski se transmite a un convertidor de medición que a la salida emite una corriente alterna de idéntica fase con una intensidad máxima de 1 A.

Con el convertidor de medición podrá Ud. elegir entre ocho rangos de medición de corriente desde 100 A CA hasta 4000 A CA. Los rangos de medición de corriente podrá Ud. establecerlos mediante microinterruptores DIP.

Hay dos dispositivos de soporte con los que es posible fijar la bobina Rogowski en barras colectoras de diferentes grosores.

3 Elementos de operación y de indicación

3.1 Bobina de Rogowski (1)

- Fijación
 - Ruedecilla moleteada del elemento de sujeción
 - Bobina de medición
 - Carcasas
 - Cierre de bayoneta
 - Brida de la carcasa de la bobina
 - Nervaduras guía del elemento de sujeción (en el interior)
 - Conductor de señales
- 3.2 Convertidor de medición (2)**
- Tensión de alimentación (2.1: +24 V, 2.2: GND1)
 - Tapa transparente
 - LED verde "PWR", alimentación de tensión
 - Interruptores DIP S1 ... S8
 - Potenciómetro
 - Salida: 1 A (3.3: 1 A out, 3.4: 1 A in)
 - Señal de entrada mV (3.1: Coil Input (mV), 3.2 (GND2+Shield))

ESPAÑOL

Bobina de Rogowski

4 Instalación

- Disponga cerca del aparato un interruptor/interruptor de potencia que esté marcado como dispositivo separador para este equipo.
- Disponga un dispositivo de protección contra sobrecorriente ($I \leq 4$ A) en la instalación.
- Antes de encender el dispositivo, conecte la salida de corriente a un módulo postconectado que corresponda a la carga especificada.
- En todos los trabajos a realizar en el dispositivo, las prescripciones nacionales de seguridad y para la prevención de accidentes.
- Utilice los interruptores DIP para seleccionar un rango de corriente antes de conectar el transductor de potencia. Si el transductor de potencia funciona durante un período de tiempo prolongado sin un rango de corriente ajustado, el equipo puede resultar dañado.
- Evite su instalación en las proximidades inmediatas de dispositivos cuyo funcionamiento se basa en señales AC de alta frecuencia; de lo contrario, el resultado de medición se verá afectado.
- El circuito de medición solamente deberá conectarse y desconectarse en el transductor de medición con el conductor de corriente desactivado.
- Instale los transductores de potencia con una distancia de aprox. 10 mm entre sí. Para conseguir dicha distancia recomendamos el soporte final para barras DIN: CLIPFIX 35 (código de artículo: 3022 218).
- Conecte únicamente bobinas de Rogowski PACT RCP ... de Phoenix Contact al convertidor de medición, ya que estas poseen el aislamiento necesario.
- Conecte el convertidor de medición solo a circuitos SELV y PELV.
- Separar el dispositivo de cualquier fuente de energía activa durante los trabajos de mantenimiento.
- La configuración del dispositivo por medio del interruptor DIP se tendrá que efectuar con la tensión desconectada.
- Si el dispositivo no se usa tal y como se indica en su documentación, es posible que la protección provista se vea negativamente afectada.

i Para la medición de energía en redes trifásicas deberá Ud. instalar las bobinas de medición en torno al conductor de corriente de forma tal que las flechas de la carcasa apunten en la misma dirección. De lo contrario no se efectuará correctamente el cálculo de la potencia total (p.ej. P1+P2-P3).

4.1 Instalación en barra colectora

- Coloque el soporte de la barra colectora en la arista superior de la barra colectora y verifique que asiente de forma recta. (3)
- Gire la ruedecilla moleteada hacia la derecha (apriétela con la mano) para asegurarse de que el soporte quede firmemente fijado a la barra colectora.
- Gire el cierre de bayoneta de la bobina Rogowski hacia la izquierda (liberación del cable de medición).
- Tire del cable de la bobina para sacarlo de la carcasa.
- Tienda el cable de la bobina en torno a la barra colectora.
- Deslice la brida de la carcasa de la bobina hasta el topo sobre ambas nervaduras guía de la ruedecilla moleteada. (4)
- Introduzca el cable de la bobina en la carcasa. (5)
- Gire el cierre de bayoneta hacia la derecha hasta escuchar claramente que el extremo de la bobina de medición encastra en su sitio.

La señal de salida de la bobina Rogowski se transmite a un convertidor de medición que a la salida emite una corriente alterna de idéntica fase con una intensidad máxima de 1 A.

El dispositivo consta de dos componentes.

La señal de salida de la bobina Rogowski se transmite a un convertidor de medición que a la salida emite una corriente alterna de idéntica fase con una intensidad máxima de 1 A.

Con el convertidor de medición podrá Ud. elegir entre ocho rangos de medición de corriente desde 100 A CA hasta 4000 A CA. Los rangos de medición de corriente podrá Ud. establecerlos mediante microinterruptores DIP.

Hay dos dispositivos de soporte con los que es posible fijar la bobina Rogowski en barras colectoras de diferentes grosores.

3 Elementos de operación y de indicación

- 3.1 Bobina de Rogowski (1)**
- Fijación
 - Ruedecilla moleteada del elemento de sujeción
 - Bobina de medición
 - Carcasas
 - Cierre de bayoneta
 - Brida de la carcasa de la bobina
 - Nervaduras guía del elemento de sujeción (en el interior)
 - Conductor de señales

3.2 Convertidor de medición (2)

- Tensión de alimentación (2.1: +24 V, 2.2: GND1)
- Tapa transparente
- LED verde "PWR", alimentación de tensión
- Interruptores DIP S1 ... S8
- Potenciómetro
- Salida: 1 A (3.3: 1 A out, 3.4: 1 A in)
- Señal de entrada mV (3.1: Coil Input (mV), 3.2 (GND2+Shield))

ESPAÑOL

Bobina de Rogowski

4 Instalación

4.1 Instalación

4.2 Instalación en un conductor redondo

4.3 Instalación en un conductor recto

4.4 Instalación en un conductor recto

4.5 Instalación en un conductor recto

4.6 Instalación en un conductor recto

4.7 Instalación en un conductor recto

4.8 Instalación en un conductor recto

4.9 Instalación en un conductor recto

4.10 Instalación en un conductor recto

4.11 Instalación en un conductor recto

4.12 Instalación en un conductor recto

4.13 Instalación en un conductor recto

4.14 Instalación en un conductor recto

4.15 Instalación en un conductor recto

4.16 Instalación en un conductor recto

4.17 Instalación en un conductor recto

4.18 Instalación en un conductor recto

4.19 Instalación en un conductor recto

PORTEGUES

5 Conexão da tensão de alimentação

Alimentar o transdutor com corrente contínua de 24 V (DC).
24 V DC: borne 2.1

GND 1: borne 2.2

6 Compensação do comprimento da bobina de medição

Para as medições de corrente há três bobinas de medição com vários comprimentos à escolha, dependendo das dimensões do condutor de corrente.

Pelo comprimento variado das bobinas de medição surge uma interferência que pode ser compensada com ajuda de um potenciômetro do lado frontal do transdutor.

Para operação correta, o valor do comprimento da bobina usada pode ser ajustado no potenciômetro.

7 Recomendações para a utilização de comprimentos de bobina e barras coletores

Barra coletora [mm x mm]	Diâmetro/comprimento da bobina [mm]	1 barra coletora por fase	2 barras coletoras por fase	3 barras coletoras por fase
30 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	140/450	-	-	X
50 x 10	95/300	X	-	-
50 x 10	140/450	-	X	X
60 x 10	95/300	X	-	-
60 x 10	140/450	-	X	X
80 x 10	140/450	X	X	X
100 x 10	140/450	X	X	-
100 x 10	190/600	-	-	X
120 x 10	140/450	X	-	-
120 x 10	190/600	-	X	X
160 x 10	190/600	X	X	X

PORTEGUES

8 Faixas de medição de corrente

Para medição da corrente, a chave DIP da faixa de medição deve ser colocada na posição "ON".

Área de medição	Chave DIP	Área de medição	Chave DIP
100 A	8	1000 A	4
250 A	7	1500 A	3
400 A	6	2000 A	2
630 A	5	4000 A	1

9 Manutenção

- Mantenha o dispositivo limpo e livre de impurezas.
- Lime o dispositivo com um pano macio umedecido com água ou um detergente neutro. Evite produtos químicos corrosivos, solventes ou produtos de limpeza agressivos.
- Antes de utilizar novamente o dispositivo, certifique-se de que ele está seco.
- Não utilize o dispositivo em ambientes sujos ou empoeirados.

ESPAÑOL

5 Conexión de la tensión de alimentación

Alimente el convertidor de medición con 24 V de corriente continua (CC).
24 V CC: punto de embornado 2.1

GND 1: punto de embornado 2.2

6 Compensación de la longitud de la bobina

Para las mediciones de corriente se puede elegir entre tres bobinas de diferente longitud en función de las dimensiones del conductor de corriente. Las diferentes longitudes tienen efectos sobre la medición, efectos que Ud. podrá contrarrestar con ayuda de un potenciómetro en la cara frontal del convertidor de medición.

Para un funcionamiento óptimo, ajuste Ud. en el potenciómetro el valor de longitud de la bobina utilizada.

7 Recomendaciones de uso de longitudes de bobina según barras colectoras

Barra colectora [mm x mm]	Diámetro y longitud de bobina [mm]	1 barra colectora por cada fase	2 barras colectoras por cada fase	3 barras colectoras por cada fase
30 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	140/450	-	-	X
50 x 10	95/300	X	-	-
50 x 10	140/450	-	X	X
60 x 10	95/300	X	-	-
60 x 10	140/450	-	X	X
80 x 10	140/450	X	X	X
100 x 10	140/450	X	X	-
100 x 10	190/600	-	-	X
120 x 10	140/450	X	-	-
120 x 10	190/600	-	X	X
160 x 10	190/600	X	X	X

ESPAÑOL

8 Rangos de medición de corriente


Para la medición de corriente debe desplazar el interruptor DIP desde el rango de medición seleccionado hasta la posición "ON".

24 V CC: punto de embornado 2.1

GND 1: punto de embornado 2.2

9 Mantenimiento

- Mantenga el dispositivo limpia y libre de contaminación.
- Lime el dispositivo con un paño blando humedecido en agua o agente limpia-dor neutro. Evite el uso de productos químicos causticos, disolventes o agentes de limpieza agresivos.
- Antes de volver a usar el dispositivo, asegúrese de que se haya secado bien.
- No use el dispositivo en entornos sucios ni polvorientos.



INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT
43KA
This device is suitable for use in max. surrounding temperature 70 °C.
Use 60/75 °C copper (CU) conductors only.

Dados técnicos

Tipo

Código

Dados técnicos

Tipo

Código

Dados de entrada

	Bobina de medição
Faixa de medição de frequência	
Falha de posição	típico
Erro de linearidade	
Saída de sinal	Bobina de medição
Sinal de saída (para 50 Hz)	sem carga, com 1000 A
Tensão de saída (no estado ocioso)	$V_{OUT} = M \cdot d/dt$
Tensão de saída (senoidal, no estado ocioso)	$V_{OUT} = 2 \cdot \pi \cdot M \cdot f \cdot I$ ($M = 0,318 \mu\text{H}$; exemplo: com 50 Hz; $I = 1000 \text{ A}$)

Dados gerais bobina de medição

Comprimento	Bobina de medição
Resistência interna	Bobina de medição
Diâmetro	Bobina de medição
Comprimento	Linha de sinal
Montagem do condutor linha de sinal	Sinal (galvanizado)
Corrente de medição máx.	Blindagem (galvanizado)
Material da bobina	Elastollan
Material caixa	PC
Isolamento	Isolamento duplo
Grau de proteção	sem avaliação da UL
Tensão de isolamento nominal	

Tensão de teste DC / 1 min.

Precisão básica

Faixa de temperatura ambiente Operação

Faixa de temperatura ambiente Armazenamento/transporte

Dados de entrada

	Transdutor
Faixas de medição (corrente)	através de chave DIP
Ângulo de fase	
Entrada de sinal	Transdutor
Sinal de entrada (para 50 Hz)	Senoidal
Impedância de entrada	Menor faixa de medição
Saída de sinal	Transdutor
Carga	
Distâncias máx. para cabos de cobre com P_N máx.	

Dados gerais do transdutor

Tensão nominal de alimentação	
Faixa de tensão nominal de alimentação	
Máximo consumo de energia	
Consumo de corrente	
Erro de linearidade	do valor final da faixa
Erro de transmissão máximo	do valor final da faixa
Faixa de frequência	
Harmônicos máx. detectáveis	
Consumo de energia	com 19,2 V
Material caixa	Poliamida

Tensão de teste Entrada/Saída/Alimentação Alimentação / Entrada e saída: 50 Hz, 1 min

Dimensões L / A / P

Faixa de temperatura ambiente Operação

Faixa de temperatura ambiente Armazenamento/transporte

Altitude

Umidade do ar sem condensação

Indicação de tensão operacional LED verde

Dados de sistema (Bobina e transdutor)

Coeficientes de temperatura +10 °C ... +70 °C, ambos os componentes têm a mesma temperatura ambiente

Coeficientes de temperatura -20 °C ... +10 °C, ambos os componentes têm a mesma temperatura ambiente

Erro de medição típico

Certificações / conformidades

Normas / Determinações Bobina de medição

UL, EU, UU./Canadá Bobina de medição

UL, EU, UU./Canadá Transdutor

Datos técnicos

Tipo

Código

Datos de entrada

Bobina de medição

Margen de medição de frecuencia	
Error de posición	tí

РУССКИЙ

Катушка Роговского

1 Указания по технике безопасности

- Актуальную документацию можно скачать по ссылке: phoenixcontact.net/products.
- Устройство должно монтироваться, вводить в эксплуатацию и обслуживать только квалифицированный специалист. Требуется соблюдение национальных норм по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев.
- При выполнении любых работ с оборудованием соблюдайте требования государственных нормативных документов, регулирующих вопросы безопасности и предотвращения несчастных случаев.
- Несоблюдение техники безопасности может повлечь за собой смерть, тяжелые увечья или значительный материальный ущерб.
- Монтаж, эксплуатацию и работы по техобслуживанию разрешается выполнять только квалифицированным специалистам по электротехническому оборудованию. Соблюдать приведенные инструкции по монтажу. При установке и эксплуатации соблюдать действующие инструкции и правила техники безопасности (в том числе и национальные предписания по технике безопасности), а также общие технические правила. Даные по технике безопасности приведены в этом документе и сертификатах (Свидетельства о соответствии типу ЕС, при необходимости - в других сертификатах).
- Запрещается открывать или модифицировать устройство. Не ремонтируйте устройство самостоятельно, а замените его на равнозначное устройство. Ремонт должен производиться только сотрудниками компании-изготовителя. Производитель не несет ответственности за повреждения вследствие несоблюдения предписаний.
- Перед началом работ отключите питание устройства!
- Сохранять сопроводительную документацию.
- Устройство для защиты от механических или электрических повреждений встроить в соответствующий корпус с необходимой степенью защиты согласно IEC/EN 60529.
- Использовать только принадлежности, соответствующие требованиям производителя устройства (например, комбинация измерительной катушки и измерительного преобразователя).

На устройстве расположены следующие символы:



Осторожно! Внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации.



Защищено двойной или усиленной изоляцией



Ничего не удалять или инсталлировать вокруг опасных находящихся под напряжением проводов без использования дополнительных защитных средств.

2 Краткое описание

Катушка Роговского используется для измерения переменных токов и служит, в первую очередь, для последующего монтажа в имеющиеся установки - на выбор: на токоведущие шины или кабели.

Возможен последующий монтаж токопровода, так как измерительный кабель катушки Роговского можно разъединить.

Устройство состоит из двух компонентов. Выходной сигнал катушки Роговского подается на измерительный преобразователь, который на выходе выдает фазный переменный ток макс. 1 A. С помощью измерительного преобразователя можно выбирать между всеми диапазонами измерения тока от 100 A перим.тока до 4.000 A перим.тока. Диапазоны измерения тока можно задать DIP-переключателем. Имеется два держателя, с помощью которых можно прикрепить катушку Роговского к сборным шинам различной мощности.

3 Элементы управления и индикации

3.1 Катушка Роговского (1)

- Держатель
- Ручка с накаткой механизма крепления
- Измерительная катушка
- Корпус
- Байонетный замок
- Фланец корпуса катушки
- Направляющие ребра механизма крепления (находящиеся внутри)
- Сигнальный провод

3.2 Измерительный преобразователь (2)

- Напряжение питания (2.1: +24 V, 2.2: GND1)
- Прозрачная крышка
- Зеленый светодиод "PWR", питание
- DIP-переключатель S1 ... S8
- Потенциометр
- Выход: 1 A (3.3: 1 A out, 3.4: 1 A in)
- Входной сигнал мВ (3.1: Coil Input (mV), 3.2 (GND2+Shield)

РУССКИЙ

4 Монтаж

- Поблизости от устройства должен быть предусмотрен переключатель или силовой выключатель, маркированный как отсекающее устройство для данного устройства.
 - Предусмотрите в схеме устройство защиты от токов перегрузки ($I \leq 4 A$).
 - Sadece nitelikli personel cihazı monte edebilir, ayarlayabilir ve çalıştırılabilir. Kalan önləm için ulusal güvenlik kurallarına ve yönetmeliklərinə uyun.
 - Cihaz üzerinde çalışma yaparken, ulusal güvenlik ve kaza önleme talimatlarına uyun.
 - Bu güvenlik yönetmeliklerinin ihlali, ölüm, ciddi fiziksel yaralanmalar veya ekimlər hasarına sebəb olabilir.
 - Montaj, işletme ve bakım yalnız yetkin elektrik personeli tarafından yapılmalıdır. Belirlənən montaj talimatlarına uyın. Cihazı kurarken ve çalıştırırken gəcerli güvenlik yönetmelikləri (ulusal güvenlik yönetmelikləri dahil) və genel teknik yönetmeliklər gözetilməlidir. Güvenlik tekniki verilər içün, bu paket etiketine ve sertifikatlarla (EC tipi incelemə sertifikasi ve uygun digər onaylar) bakın.
 - Cihaz açılmamalı veya değiştirilmemelidir. Cihazı kendiniz tamir etmeyin, aynılık deyirsiniz. Onamlar sadecə üretici tarafindan yapılabilir. Üretici kurallara aykırı kullanımdan kaynaklanan hasardan sorumlu değildir.
 - Ürün dokümanlarını emniyyeti bir yerde saklayın.
 - Cihazı mekanik ve elektriksel hasarları karşı korumak adına, IEC/EN 60529'a uygun bir koruma sınıfına sahip muhafaza içersine monte edin.
 - Sadece cihaz üreticisinin spesifikasiyonlarına uygun aksesuarlar kullanılmalıdır (örn. ölçüm bobini ile ölçme transdürüseri).
- Cihazda aşağıdaki semboller bulunur:



Uyar! Kullanım kılavuzunu dikkatli şekilde okuyun.



Çift izolasyon veya güçlendirilmiş izolasyon ile koruma



Tehlikeli durumda enerjilendirilmiş kabloları ek koruyucu araçlar olmadan takmayın ve sökmeyin.



- i** При измерении электричества в трехфазных сетях измерительные катушки установите вокруг токопроводящего проводника таким образом, чтобы расположенные на корпусе стрелки показывали в том же направлении. В противном случае расчет общей мощности будет производиться неверно (например, P1+P2-P3).

4.1 Установка на токоведущей шине

- Держатель токоведущей шины установите на верхний край монтажной рейки и следите при этом за прямым положением. (3)
- Ручку с накаткой поверните вправо (от руки) и убедитесь, что держательочно установлен на токоведущей шине.
- Байонетный зажим катушки Роговского повернуть влево (измерительный кабель разблокировать).
- Извлечь кабель катушки из корпуса.
- Кабель катушки обернуть вокруг токоведущей шины.
- Фланец корпуса катушки до упора надвинуть на оба направляющих резьба ручки с накаткой. (4)
- Вставить кабель катушки в корпус. (5)
- Байонетный зажим повернуть вправо до слышимой фиксации конца измерительной шпули.
- Следить, чтобы измерительная катушка не соприкасалась ни с измеряемой, ни с соседней токоведущей шиной, так как макс. допустимая температура сигнального кабеля составляет +80 °C.
- При необходимости повернуть корпус вправо по часовой стрелке шагами в 15° (поворачивать только вправо, чтобы не отпустить ручку с накаткой). (6)
- Сигнальный кабель катушки Роговского подключить к входным клеммам измерительного преобразователя.
- Синий сигнальный кабель: клеммный зажим 3.1
- Белый кабель и неизолированный кабель экрана: клеммный зажим 3.2 (7 - 8)
- Подключить выходной ток клеммы 3.3 (1A выход) к клемме s1 прибора для измерения энергии, а клеммы 3.4 (1A вход) к клемме s2.
- Следить, чтобы сигнальный кабель не соприкасался с токоведущей шиной, так как макс. допустимая температура сигнального кабеля составляет +80 °C.

4.2 Установка на круглом проводе (8)

- Байонетный зажим катушки Роговского повернуть влево (измерительный кабель разблокировать).
- Извлечь кабель катушки из корпуса.
- Кабель катушки обернуть вокруг токопровода.
- Вставить кабель катушки в корпус.
- Байонетный зажим повернуть вправо до слышимой фиксации конца измерительной шпули.
- Корпус катушки с фланцем установить под прямым углом на токопровод.
- Кабельную стяжку обернуть вокруг круглого провода и провести ее через отверстие фланца.

TÜRKÇE

Rogowski bobini

1 Güvenlik notları

- Güçlü akım cihazı olarak işaretlenmiş bir anahtar/devre kesici mevcut olmalıdır.
- Montajda bir aşırı akım cihazı ($I \leq 4 A$) kullanın.
- Cihaz açıldığında önce, güç çıkışını belirtilen yükle uygun düşecek şekilde aşağı akım yönündeki bir module bağlayın.
- İşletim durumunda, ölçü transdürüseri çıkış her zaman bir çıkış akımı taşış. Bir cihaz, ölçü transdürüseri çıkışına henüz bağlanmamışsa (tanılmamış çalışma durumu), çıkış klemmelerini bir tel köprü ile kısa devre yapmanız gereklidir.
- Ölçüm transdürüserini açmadan önce, DIP anahtar aracılığıyla bir akım ölçüm aralığı ayarlayın. Eğer ölçüm transdürüserini bir akım ölçüm aralığı ayarlamadan uzun süre işletirseniz, cihaz zarar görebilir.
- Ölçüm sonucunu etkileyebileceği için, yüksek frekanslı AC sinyalleri ile çalışan cihazların hemen yakınına monte etmekten kaçınılmalıdır.
- Ölçüm devresinin ölçü transdürüserine bağlantısına ve ölçü transdürüserinden bağlantısının kesilmesine yalnızca kablo kapaklı durumdayken izin verilir.
- Ölçüm transdürüselerini aralarında yaklaşık 10 mm klerans olacak biçimde takın. Bu klerans elde etmek için, DIN rularına yönelik durdurucu kulanan: CLIPFIX 35 (Sipariş No.: 3022 218).
- Bu bobinler gerekli yarıtma sahibi oluklarından, ölçü transdürüselerine sadece Phoenix Contact Rogowski bobinleri PACT RCP... bağlanmalıdır.
- Ölçüm transdürüserini sadece SELV ve PELV devrelerine bağlayın.
- Bakım çalışmalarını yaparken cihazı tüm aktif güç kaynaklarından ayrınn.
- DIP anahtar kullanarak ayarları yapılandırmadan önce, cihaz enerjisini kapalı olduğundan emin olun.
- Cihaz dokumanda belirtildiği gibi kullanılmazsa, öngörülen koruma türü kullanılamaz.

i Enerji bir üç faz şebekede ölçüldüğünde, muhafaza noktasındaki oklärin aynı yönde olması için, ölçü bobinleri, akım taşıyan iletkenlerin gevresinde olacak şekilde takılmalıdır. Aksi takdirde toplam güç hesaplaması doğru olmaz (örn. P1+P2-P3).

4 Montaj

- Cihazın yakın olarak, bu cihaz için ayırmaya cihazı olarak işaretlenmiş bir anahtar/devre kesici mevcut olmalıdır.
- Montajda bir aşırı akım cihazı ($I \leq 4 A$) kullanın.
- Cihaz açıldığında önce, güç çıkışını belirtilen yükle uygun düşecek şekilde aşağı akım yönündeki bir module bağlayın.
- İşletim durumunda, ölçü transdürüseri çıkış her zaman bir çıkış akımı taşış. Bir cihaz, ölçü transdürüseri çıkışına henüz bağlanmamışsa (tanılmamış çalışma durumu), çıkış klemmelerini bir tel köprü ile kısa devre yapmanız gereklidir.
- Ölçüm transdürüserini açmadan önce, DIP anahtar aracılığıyla bir akım ölçüm aralığı ayarlayın. Eğer ölçüm transdürüserini bir akım ölçüm aralığı ayarlamadan uzun süre işletirseniz, cihaz zarar görebilir.
- Ölçüm sonucunu etkileyebileceği için, yüksek frekanslı AC sinyalleri ile çalışan cihazların hemen yakınına monte etmekten kaçınılmalıdır.
- Ölçüm devresinin ölçü transdürüserine bağlantısına ve ölçü transdürüselerinden bağlantısının kesilmesine yalnızca kablo kapaklı durumdayken izin verilir.
- Ölçüm transdürüselerini aralarında yaklaşık 10 mm klerans olacak biçimde takın. Bu klerans elde etmek için, DIN rularına yönelik durdurucu kulanan: CLIPFIX 35 (Sipariş No.: 3022 218).
- Bu bobinler gerekli yarıtma sahibi oluklarından, ölçü transdürüselerine sadece Phoenix Contact Rogowski bobinleri PACT RCP... bağlanmalıdır.
- Ölçüm transdürüserini sadece SELV ve PELV devrelerine bağlayın.
- Bakım çalışmalarını yaparken cihazı tüm aktif güç kaynaklarından ayrınn.
- DIP anahtar kullanarak ayarları yapılandırmadan önce, cihaz enerjisini kapalı olduğundan emin olun.
- Cihaz dokumanda belirtildiği gibi kullanılmazsa, öngörülen koruma türü kullanılamaz.

i Enerji bir üç faz şebekede ölçüldüğünde, muhafaza noktasındaki oklärin aynı yönde olması için, ölçü bobinleri, akım taşıyan iletkenlerin gevresinde olacak şekilde takılmalıdır. Aksi takdirde toplam güç hesaplaması doğru olmaz (örn. P1+P2-P3).

4.1 Güç rayına montaj

- Güç rayı braketini düz olarak güç rayının üst kenarına yerleştirin. (3)
- Ayar düğmesini sağa çevirin (elle) ve braketin güç rayına sıkı olarak oturduğundan emin olun.

i Rogowski bobinini bayonet kilidini sola çevirin (ölçme hattını açmak için).

Bobin hattını muhafazanın cepk çkartın.

Bobin hattının flanşını, sınır konuma erişilene kadar ayar düğmesinin iki kılavuz dişine bastırın. (4)

Bobin hattını muhafazaya itin. (5)

Bayonet kilidi, ölçme bobininin yerine oturduğu duylana kadar sağa doğru çevirin.

Sinyal rayı braketinin çıkış sinyali, çıkış rayının etrafında dolaştırın.

Bobin hattının çıkış sinyali, çıkış rayının etrafında dolaştırın.</p

РУССКИЙ

5 Подключение напряжения питания
Подать на измерительный преобразователь питание 24 В пост. тока.
24 В DC: Клеммный зажим 2.1
GND 1: Клеммный зажим 2.2

6 Компенсация длины измерительной катушки
Для измерения тока в зависимости от размеров токопроводящих проводников на выбор предлагаются три различные по длине измерительные катушки.
За счет различных длин измерительных катушек образуется воздействие, которое можно компенсировать потенциометром на фронтальной панели измерительного преобразователя.

Для оптимальной работы на потенциометре можно настроить длину используемой катушки.

7 Рекомендации для использования катушек соответствующих длин и токоведущих шин

Токоведущая шина [мм x мм]	Диаметр/длина катушки [мм]	1 токоведущая шина на фазу	2 токоведущие шины на фазу	3 токоведущие шины на фазу
30 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	140/450	-	-	X
50 x 10	95/300	X	-	-
50 x 10	140/450	-	X	X
60 x 10	95/300	X	-	-
60 x 10	140/450	-	X	X
80 x 10	140/450	X	X	X
100 x 10	140/450	X	X	-
100 x 10	190/600	-	-	X
120 x 10	140/450	X	-	-
120 x 10	190/600	-	X	X
160 x 10	190/600	X	X	X

Технические характеристики

Тип	Артикул №	Тип	Технические характеристики
Диапазон измерения частоты	Измерительная катушка	Giriş verisi	Ölçme bobini
Ошибки позиционирования	стандартный (типовой)	Frekans ölçüm aralığı	Kutup hatası
Нелинейность	Измерительная катушка	Sinyal çıkışı	Ölçme bobini
Сигнальный выход	без нагрузки, при 1000 A	Cıkış sinyali (50 Hz'de)	yüksüz, 1,000 A'de
Выходной сигнал (при 50 Гц)	V _{OUT} = M * dl/dt	Cıkış gerilimi (yüksek çalısmada)	V _{OUT} = M * dl/dt
Выходное напряжение (на холостом ходу)	V _{OUT} = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 мГн; пример: при 50 Гц; I = 1000 A)	Cıkış gerilimi (sinüsoidal, yüksüz çalışmada)	V _{OUT} = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; örnek: 50 Hz'de; I = 1,000 A)
Общие характеристики измерительной катушки	Genel veriler, ölçme bobini		
Длина	Измерительная катушка	Uzunluk	Ölçme bobini
Внутреннее сопротивление	Измерительная катушка	İç direnç	Ölçme bobini
Диаметр	Измерительная катушка	Çap	Ölçme bobini
Длина	Сигнальный провод	Uzunluk	Sinyal hattı
Конструкция кабеля, сигнальная линия	Сигнал (луженый) Экран (луженый)	İletken yapısı, sinyal hattı	Sinyal (kalınlı) Ekranlama (kalınlı)
Макс. измерительный ток	Elastollan	Maks. ölçüm akımı	Ölçme bobini
Материал катушки	Elastollan	Bobin malzemesi	Elastollan
Материал корпуса	PC	Muhafaza malzemesi	PC
Изоляция	двойная изоляция	Izolasyon	cift izolasyon
Степень защиты	не проверено согласно UL	Koruma sınıfı	UL tarafından atanmamış
Расчетное напряжение изоляции	Nominal izolasyon gerilimi		
Испытательное напряжение	пост. ток / 1 мин	Test gerilimi	DC / 1 dak.
Базовая точность		Temel hassasiyet	
Диапазон рабочих температур	Эксплуатация	Ortam sıcaklık aralığı	İşletimi
Диапазон рабочих температур	Хранение/транспортировка	Ortam sıcaklık aralığı	Depolama/taşıma
Входные данные	Измерительный преобразователь	Giriş verisi	Ölçüm transdülerleri
Измерительные диапазоны (ток)	настраивается DIP-переключателем	Ölçme aralıkları (akım)	DIP sivici ile
Угол сдвига фаз		Faz açısı	
Сигнальный вход	Измерительный преобразователь	Sinyal giriş	Ölçüm transdülerleri
Входной сигнал (при 50 Гц)	синусoidalный	Giriş sinyali (50 Hz'de)	Sinus
Входное полное сопротивление	Минимальный диапазон измерений	Giriş impedansi	en küçük ölçüm aralığı
Сигнальный выход	Измерительный преобразователь	Sinyal çıkışı	Ölçüm transdüler
Нагрузка		Yük	
Макс. расстояние для медных проводников при P _{N max}	P _{N max} üzerindeki bakır kablolar için maks. mesafeler		
Общие характеристики измерительного преобразователя	Olcüm transdüler için çeşitli veriler		
Номинальное напряжение питания	Nominal besleme gerilimi		
Диапазон номинального напряжения питания	Nominal besleme gerilim aralığı		
Потребляемый ток, макс.	Maks. akım tüketimi		
Потребляемая мощность			
Нелинейность	конечного значения диапазона	Güç tüketimi	
Ошибка передачи, макс.	конечного значения диапазона	Doğrusallık hatası	Aralık son değerinden
Диапазон частот		İletim hatası maks.	İletim hatası maks.
Макс. регистрируемые высшие гармоники		Frekans aralığı	Aralık son değerinden
Потребляемый ток	при 19,2 В	Akım tüketimi	19,2 V'de
Материал корпуса	Полиамид	Muhafaza malzemesi	Polyamide
Испытательное напряжение, вход / выход / питание	Питание / вход и выход: 50 Гц, 1 мин	Test gerilimi, giriş/cıkış/besleme	Besleme/giriş ve çıkış: 50 Hz, 1 dk
Размеры Ш / В / Г		Ölçüler G / Y / D	
Диапазон рабочих температур	Эксплуатация	Ortam sıcaklık aralığı	İşletim
Диапазон рабочих температур	Хранение/транспортировка	Ortam sıcaklık aralığı	Depolama/taşıma
Высота		Rakım	
Отн. влажность воздуха	без выпадения конденсата	Nem	yoğunlaşma yok
Индикация рабочего напряжения	LED зел.	Çalışma gerilimi göstergesi	Yeşil LED
Системные данные (катушка и измерительный преобразователь)	Sistem verileri (bobin ve ölçüm transdüler)		
Температурные коэффициенты	+10 °C ... +70 °C, оба компонента имеют одинаковую температуру окружющей среды	Sıcaklık katsayıları	+10 °C ... +70 °C, her iki bileşenin ortam sıcaklıklarını aynı
Температурные коэффициенты	-20 °C ... +10 °C, оба компонента имеют одинаковую температуру окружющей среды	Sıcaklık katsayıları	-20 °C ... +10°C; her iki bileşenin ortam sıcaklıklarını aynı
Типичные ошибки измерений		Tipik ölçüm hatası	
Допуски / соответствия		Onaylar / uygunluklar	
Стандарты / нормативные документы	Измерительная катушка	Standartlar/yonetmelikler	Ölçme bobini
UL, США / Канада	Измерительная катушка	UL, ABD/Kanada	Ölçme bobini
UL, США / Канада	Измер. преобразователь	UL, ABD/Kanada	Ölçüm transdüler

РУССКИЙ

8 Диапазоны измерения тока

Для измерения тока Вы должны перевести переключатели DIP выбранного диапазона измерений в положение "ON".

Диапазон измерений	DIP-переключатель	Диапазон измерений	DIP-переключатель
100 A	8	1000 A	4
250 A	7	1500 A	3
400 A	6	2000 A	2
630 A	5	4000 A	1

9 Техническое обслуживание

- Содержать устройство чистым и свободным от загрязнений.
- Очищать устройство мягкой влажной салфеткой, используя воду или нейтральное моющее средство. Не использовать щёлочные химикаты, растворители или агрессивные моющие средства.
- Перед эксплуатацией убедиться, что устройство в сухом состоянии.
- Не эксплуатировать устройство в пыльных и грязных зонах.

TÜRKÇE

5 Besleme geriliminin bağlanması

Ölçüm transdüsörünü 24 V DC ile besleyin.
24 V DC: Klemens 2.1

GND 1: Klemens 2.2

6 Ölçme bobininin uzunluk kompanzasyonu

Akim taşıyan iletkenlerin ölçülerine uygun olarak ölçüm yapmak için, seçebileceğiniz üç farklı uzunlukta ölçme bobini mevcuttur.
Üç farklı uzunluktaki ölçme bobininin uzunluk farklarını ölçüm transdüsörünün önünde bulunan bir potansiyometreyi kullanarak karşılayabilirsiniz.

Optimum bir çalışma için, kullanılan bobinin uzunluğunu potansiyometrede ayarlayın.

7 Bobin uzunlukları ve güç rayları için kullanma önerileri

- Cihazı temiz ve kirden uzak tutun.
- Cihazı su ile veya nötr bir temizleme maddesi ile, yumuşak ve nemli bir bez kullanarak temizleyin. Aşındırıcı kimyasal ürünlerden, solventlerden ve diğer sert temizleme maddelerinden kaçının.
- Cihazı kullanmaya devam etmeden önce kurudüğünden emin olun.
- Cihazı kirli veya tozlu konumlarda kullanmayın.

TÜRKÇE

8 Akım ölçme aralıkları


Ölçüm akımı için, DIP-anahtarlar "ON" konumunda seçilen ölçüm aralığına ayarlanmalıdır.

Ölçüm aralığı	DIP anahtar	Ölçüm aralığı	DIP anahtar
100 A	8	1000 A	4
250 A	7	1500 A	3
400 A	6	2000 A	2
630 A	5	4000 A	1

9 Bakım

- Cihazı temiz ve kirden uzak tutun.
- Cihazı su ile veya nötr bir temizleme maddesi ile, yumuşak ve nemli bir bez kullanarak temizleyin. Aşındırıcı kimyasal ürünlerden, solventlerden ve diğer sert temizleme maddelerinden kaçının.
- Cihazı kullanmaya devam etmeden önce kurudüğünden emin olun.
- Cihazı kirli veya tozlu konumlarda kullanmayın.

9



10

INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT

43KA

This device is suitable for use in max. surrounding temperature 70 °C.

Use 60/75 °C copper (CU) conductors only.

1 安全注意事项

您可从 phoenixcontact.net/products 下载最新的相关文件。

- 仅有具备从业资质的专业人员才可以对设备进行安装和调试。需遵守所在国家的相关安全规定以防止事故发生。
- 在设备上作业时，请遵循国家安全与事故防范规定。
- 如无视这些安全规定则可能导致死亡、严重人身伤害或设备损坏。
- 安装、操作和维修须由具备资质的专业电气技师进行。请遵守安装操作指南的规定。安装和操作设备时，必须遵守适用的规定和安全规范（包括国家安全条例）以及一般技术规范。安全技术数据请见装箱单和认证证书（EC 认证和其他证书）。
- 设备不可打开或改造。请勿自行修理设备，可更换整部设备。仅生产厂家可进行修理。生产厂家对因滥用产品而导致的损坏不负责任。
- 在对设备进行作业前，切断电源！
- 将产品资料存放在安全的地方。
- 将设备安装在一个有合适保护等级（符合 IEC/EN 60529 标准）的外壳内，以防受到机械和电气损坏。
- 请仅使用满足设备供货商规格要求的附件（例如测量线圈和测量变送器组合）。

设备上有以下图标：



警告！仔细阅读操作手册。



使用双绝缘或增强型绝缘进行保护



在未采取额外的保护措施的情况下，请勿插接或移除危险的带电导线。

2 概述

罗氏线圈可用于测量 AC 电流，主要设计用于后续安装在现有装置内（汇流条或电源线）。

可以在导体周围进行后续安装，因为可以将罗氏线圈的测量线路分离出来。

设备由两个部分构成。

罗氏线圈的输出信号被引导至一台测量变送器（可发送最大 1 A 的 AC 电流，具有输出端相位保真度）。

使用测量变送器，您可以在八个电流测量范围（100 A AC 至 4000 A AC）之间进行选择。您可以使用 DIP 开关来定义电流测量范围。

有两种紧固装置可用将罗氏线圈固定在不同强度的汇流条上。

3 操作与显示

3.1 罗氏线圈 (①)

- 支架
- 夹持装置的指轮
- 测量线圈
- 壳体
- 卡口式连接
- 线圈外壳的法兰
- 夹持装置的导助 (内侧)
- 信号线路

3.2 测量变送器 (②)

- 供电电压 (2.1: +24 V, 2.2: GND1)
- 透明盖板
- 绿色 "PWR" LED, 电源
- DIP 开关 S1 ... S8
- 电位计
- 输出: 1 A (3.3: 1 A out, 3.4: 1 A in)
- mV 输入信号 (3.1: Coil Input (mV), 3.2 (GND2+Shield))

4 安装

- ⚠** 在设备附件提供一个开关 / 断路器（标记为该设备的分离装置）。
在安装中请提供一个过电流保护设备 ($I \leq 4A$)。
将电源输出与下游模块（相当于接通设备前指定的负载）相连。
在运行状态下，测量变送器输出始终带有输出电流。如果设备尚未连接到测量变送器的输出端（未定义的运行状态），则应使用线桥将输出端子短路。
在接通测量变送器之前，通过 DIP 开关选择电流测量范围。如果长时间在没有设定电流测量范围的情况下运行测量变送器，则可能损坏设备。
避免将其安装在以高音频 AC 信号为基础工作的设备附近，因为这会影响测量结果。
在导线关闭时，才允许连接至来自测量变送器的测量回路，或者断开其连接。
安装测量变送器时，相互之间应保持大约 10 mm 的间距。为确保这一间隙，我们建议使用适合 DIN 导轨的终端紧固件：CLIPFIX 35（订货号 3022 218）。
仅将菲尼克斯电气罗氏线圈 PACT RCP... 连接到测量变送器上，这些线圈已经过了必要的绝缘处理。
仅将测量变送器连接到 SELV 和 PELV 电路上。
进行维护作业时需将所有的有效电源切断。
在使用 DIP 开关进行组态前，请确保已断开设备的电源。
如果不按技术资料的規定使用设备，预期的保护功能将受到影响。

- ℹ** 如果在三相网络中测量电能，则必须在载流导体周围安装测量线圈，使外壳上的箭头指向同一方向。否则将会导致总功率计算错误（例如 P1+P2-P3）。

4.1 安装在汇流条上

- 将汇流条支架放到汇流条顶缘，请确保其竖直。（③）
- 将指轮向右转动（手动），确保支架已牢牢固定在汇流条上。
- 将罗氏线圈的卡口式连接向左转动（以松开测量线路）。
- 将线圈线路从外壳中拉出。
- 将线圈线路布置在汇流条周围。
- 将线圈外壳的法兰推到指轮的两条导助上，直至止挡。（④）
- 将线圈线路推入外壳中。（⑤）
- 将卡口式连接向右转动，直至听到测量线圈卡接到位。
- 确保测量线圈不要接触到待测量汇流条或者任何相邻的汇流条，因为信号线路最大允许的温度为 +80 °C。
- 必要时以 15° 的步距将外壳向右转动（只能向右转动，否则指轮会松开）。（⑥）
- 将罗氏线圈的信号线路连接到测量变送器的输入端子上。
蓝色信号线：接线位 3.1
白色线和裸露的屏蔽电缆：接线位 3.2(⑦ - ⑧)
- 将输出电流从接线位 3.3 (1A 输出) 连接至电能计量装置的接线位 s1，接线位 3.4 (1A 输入) 连接至接线位 s2。
- 确保信号线路不要接触到任何汇流条，因为信号线路最大允许的温度为 +80 °C。

4.2 安装在圆形导体上 (⑨)

- 将罗氏线圈的卡口式连接向左转动（以松开测量线路）。
- 将线圈线路从外壳中拉出。
- 将线圈线路布置在电流线路四周。
- 将线圈线路推入外壳中。
- 将卡口式连接向右转动，直至听到测量线圈卡接到位。
- 将线圈外壳放在电流线上，使法兰呈直角。
- 将电缆捆扎条绕在导体上，并将其拉过法兰的凹槽。

1 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- ⚠** Aktualne dokumenty pobierać można pod adresem internetowym phoenix-contact.net/products.
- Montaż, uruchomienie i obsługa urządzenia należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom. Należy przestrzegać krajowych przepisów BHP.
 - Przy wszystkich pracach przy urządzeniu należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących BHP.
 - Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa może skutkować śmiercią, ciężkimi obrażeniami ciała lub wysokimi szkodami materiałnymi.
 - Instalację, obsługę i konserwację należy wykonywać przez wyspecjalizowany personel elektrotechniczny. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących montażu. Podczas tworzenia i eksploracji należy przestrzegać obowiązujących postanowień i przepisów dotyczących bezpieczeństwa (również krajowych przepisów bezpieczeństwa) oraz ogólnych regulacji technicznych. Dane zgodne z wymaganiami techniki bezpieczeństwa zawarte są w niniejszym dokumencie oraz w certyfikatach świadectwo badania typu WE, ewtl. inne aprobaty).
 - Otwieranie lub zmiany w urządzeniu są nie dozwolone. Nie wolno naprawiać urządzenia samodzielnie lecz należy wymienić go na nowe. Napraw dokonywać może jedynie producent. Producent nie odpowiada za straty powstałe na skutek niewłaściwego postępowania.
 - Przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć napięcie!
 - Należy zachować dokumentację produktu.
 - Urządzenie należy zamontować w odpowiedniej obudowie o właściwym stopniu ochrony wg IEC/EN 60529 w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi i elektrycznymi.
 - Stosować wyłącznie wyposażenie zgodne z zaleceniami producenta urządzenia (np.: kombinacja cewki pomiarowej i przekładnika).

Na urządzeniu umieszczone następujące symbole:



Ostrzeżenie! Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.



Zabezpieczenie podwójna lub wzmacniona izolacją



Nie odłączać od niebezpiecznych przewodów pod napięciem ani nie prowadzić prac instalacyjnych wokół nich bez zastosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa.

2 Krótki opis

Cewka Rogowskiego stosowana jest do pomiaru prądów AC i używana jest przede wszystkim do późniejszego montażu w istniejących instalacjach - do wyboru na szynach zbiorczych lub na kablach elektrycznych. Późniejsza instalacja wokół przewodów elektrycznych jest możliwa, ponieważ można rozdzielić przewód pomiarowy cewki Rogowskiego. Urządzenie składa się z dwóch komponentów. Sygnał wyjściowy cewki Rogowskiego doprowadzony jest do przekładnika, który na wyjściu przekształca prąd AC zgodny z fazą, o maks. mocy 1 A. Za pomocą przekładnika wybrać sposób ośmiu zakresów pomiaru prądu od 100 A DC do 4000 A AC. Zakresy pomiaru prądu można ustawić przeklaczkiem DIP. Dostępne są dwa uchwyty, za pomocą których można zamocować cewkę Rogowskiego na szynach zbiorczych o różnej mocy.

3 Elementy obsługi i wskaźnikowe

3.1 Cewka Rogowskiego (①)

- Uchwyty
 - Pokrętło mocowania
 - Cewka pomiarowa
 - Obudowa
 - Połączenie bagnetowe
 - Kolnierz obudowy cewki
 - Żebra prowadnicy mocowania (wewnętrzne)
 - Przewód sygnały
- 3.2 Przekładnik (②)**
- Napięcie zasilania (2.1: +24 V, 2.2: GND1)
 - Pokrywa przezroczysta
 - Zielona LED "PWR" zasilania elektrycznego
 - Przelącznik DIP S1 ... S8
 - Potencjometr
 - Wyjście: 1 A (3.3: 1 A out, 3.4: 1 A in)
 - Sygnal wejściowy mV (3.1: Coil Input (mV), 3.2 (GND2+Shield))

4 Instalacja

- W pobliżu urządzenia zaplanować należy wyłącznik/wyłącznik mocy, który należy oznakować jako separator dla danego urządzenia.
- Dla instalacji należy również zaprojektować zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe ($I \leq 4 A$).
- Przed włączeniem urządzenia podłączyć wyjście prądowe do dołącznego modułu, który odpowiada obciążeniu zgodnemu ze specyfikacją.
- W stanie roboczym przez wyjście przetwornika pomiarowego przechodzi zawsze prąd wyjściowy. Dopóki do wyjścia przetwornika pomiarowego nie jest podłączone żadne urządzenie (nieokreślony stan roboczy), należącego do tego samego przewodnika.
- Przed włączeniem przetwornika pomiarowego przełącznikiem DIP dobrze zakres pomiaru prądu. Jeśli przetwornik pomiarowy jest eksploatowany przez dłuższy czas bez ustawionego zakresu pomiaru prądu, wówczas może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Unikać instalacji w pobliżu urządzeń, których działanie oparte jest o sygnały AC o wysokiej częstotliwości, ponieważ może to mieć wpływ na wynik pomiaru.
- Podłączanie i odłączanie obwodu pomiarowego do przekładnika jest dozwolone tylko przy wyłączonych przewodach elektrycznych.
- Przetworniki pomiarowe należy instalować w odległości ok. 10 mm od siebie. Do uzyskania odpowiedniego odstępu zalecamy zastosowanie trzymaka końcowego do szyny DIN: CLIPFIX 35 (nr art.: 3022 218).
- Podłączać do przekładnika wyłącznie cewki Rogowskiego Phoenix Contact PACT RCP..., ponieważ cewki te posiadają niezbędną izolację.
- Podłączać przekładnik wyłącznie do obwodów SELV i PELV.
- Podczas prac konserwacyjno-naprawczych urządzenie odłączyć należy od wszystkich źródeł energii.
- Ustawienia urządzenia za pomocą łącznika DIP mogą odbywać się wyłącznie w stanie bez napięcia.
- Jeżeli urządzenie używane będzie nie zgodnie z dokumentacją, wpływać to może na przewidziane zabezpieczenia.

4.1 Instalacja na szynie zbiorczej

- Nałożyć uchwyty szyny zbiorczej na górną krawędź szyny zbiorczej i uważać przy tym na równe ułożenie. (③)
- Przekręcić pokrętło w prawą stronę (mocno) i w ten sposób upewnić się, że uchwyty jest solidnie osadzone na szynie zbiorczej.
- Przekręcić połączenie bagnetowe cewki Rogowskiego do lewo (odblokować przewód pomiarowy).
- Wyjąć przewód cewki z obudowy.
- Poprowadzić przewód cewki wokół szyny zbiorczej.
- Nasunąć kolnierz obudowy cewki na obydwa żebra prowadnicy pokrętła aż do oporu. (④)
- Wsunąć przewód cewki do obudowy. (⑤)
- Przesuwać połączenie bagnetowe w prawo aż do usłyszenia zatrzaśnięcia końca cewki pomiarowej.
- Zwracać uwagę, aby cewka pomiarowa nie dotykała szyny zbiorczej, która ma być mierzona, ani szyny sąsiedniej, ponieważ maksymalna dopuszczalna temperatura przewodu sygnałowego wynosi +80 °C.
- W razie potrzeby przekręcić obudowę stopniowo w krokach co 15° zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara w prawo (kręcić tylko w prawo, żeby nie poluzować pokrętła). (⑥)
- Podłączyć przewód sygnałowy cewki Rogowskiego do zacisków wejściowych przekładnika.
- Niebieski przewód sygnałowy: zacisk 3.1
Biały przewód i przewód ekranowany: zacisk 3.2 (⑦ - ⑧)
- Podłączyć prąd wyjściowy zacisku 3.3 (1A out) do zacisku s1 przyrządu do pomiaru prądu i zacisku 3.4 (1A in) do zacisku s2.
- Zwracać uwagę, aby cewka pomiarowa nie dotykała żadnej szyny zbiorczej, ponieważ maksymalna dopuszczalna temperatura przewodu sygnałowego wynosi +80°C.

4.2 Do instalacji na przewodzie okrągłym (⑨)

- Przekręcić połączenie bagnetowe cewki Rogowskiego do lewo (odblokować przewód pomiarowy).
- Wyjąć przewód cewki z obudowy.
- Poprowadzić przewód cewki wokół przewodu elektrycznego.
- Wsunąć przewód cewki do obudowy.
- Przesuwać połączenie bagnetowe w prawo aż do usłyszenia zatrzaśnięcia końca cewki pomiarowej.
- Nalożyć obudowę cewki z kolnierzem w prawym rogu na przewód elektryczny.
- Wokół przewodu okrągłego poprowadzić opaskę kablową i przeciągnąć ją przez otwór w kolnierzach.

PACT RCP-4000A-1A-D95

2904921

PACT RCP-4000A-1A-D140

2904922

PACT RCP-4000A-1A-D190

2904923

PACT RCP-4000A-1A-D95-5M

2910325

PACT RCP-4000A-1A-D95-10M









2910326

PACT RCP-4000A-1A-D140-10M

1033483

PACT RCP-4000A-1A-D190-10M

2910327



中文

5 连接电源电压
为测量变送器供应 24 V DC。
24 V DC : 连接点 2.1
GND 1 : 连接点 2.2

6 测量线圈长度补偿
有三种不同长度的测量线圈，您可以根据载流导体的尺寸来选择用于电流测量的线圈。
测量线圈的不同长度会影响测量，您可以在测量变送器前用电位计进行补偿。
在电位上设置所用线圈的长度，以确保运行可靠。

7 建议使用的线圈长度和汇流条

汇流条 [mm x mm]	直径 / 线圈长度 [mm]	每相 1 个汇流条	每相 2 个汇流条	每相 3 个汇流条
30 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	140/450	-	-	X
50 x 10	95/300	X	-	-
50 x 10	140/450	-	X	X
60 x 10	95/300	X	-	-
60 x 10	140/450	-	X	X
80 x 10	140/450	X	X	X
100 x 10	140/450	X	X	-
100 x 10	190/600	-	-	X
120 x 10	140/450	X	-	-
120 x 10	190/600	-	X	X
160 x 10	190/600	X	X	X

中文

8 电流测量范围

在测量电流时，您必须将所选测量范围的 DIP 开关切换到 “ON” 接通位置。

测量范围	DIP 开关	测量范围	DIP 开关
100 A	8	1000 A	4
250 A	7	1500 A	3
400 A	6	2000 A	2
630 A	5	4000 A	1

9 维护

- 保持设备清洁，防止污染。
- 用水或中性清洁剂，以柔软湿润的布清洁设备。避免使用腐蚀性化学品、溶剂和腐蚀性清洁剂。
- 在继续使用之前，确保设备已干燥。
- 不要在脏污或多尘的地点使用设备。

POLSKI

5 Podłączanie napięcia zasilającego

Podłączyć przekładnik do źródła napięcia stałego 24 V (DC).
24 V DC: zacisk 2.1
GND 1: zacisk 2.2

6 Kompensacja długości cewki pomiarowej

W zależności od wymiarów przewodu elektrycznego do pomiaru prądu można użyć jednej z trzech cewek pomiarowych o różnej długości.
Z powodu różnych długości cewek pomiarowych powstaje oddziaływanie, które można skompensować za pomocą potencjometru z przodu przekładnika.
W celu zapewnienia optymalnej eksploatacji można ustawić na potencjometr długość stosowanej cewki.

7 Zalecenia dotyczące stosowania długości cewek i szyn zbiorczych

Szyna zbiorcza [mm x mm]	Średnica/długość cewki [mm]	1 szyna zbiorcza na fazę	2 szyny zbiorcze na fazę	3 szyny zbiorcze na fazę
30 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	95/300	X	X	-
40 x 10	140/450	-	-	X
50 x 10	95/300	X	-	-
50 x 10	140/450	-	X	X
60 x 10	95/300	X	-	-
60 x 10	140/450	-	X	X
80 x 10	140/450	X	X	X
100 x 10	140/450	X	X	-
100 x 10	190/600	-	-	X
120 x 10	140/450	X	-	-
120 x 10	190/600	-	X	X
160 x 10	190/600	X	X	X

POLSKI


8 Zakresy pomiarowe prądu

Do pomiaru prądu należy przestawić przekładnik DIP z wybranego zakresu pomiarowego na pozycję „ON”.

Zakres pomiarowy	Łącznik DIP	Zakres pomiarowy	Łącznik DIP
100 A	8	1000 A	4
250 A	7	1500 A	3
400 A	6	2000 A	2
630 A	5	4000 A	1

9 Konserwacja

- Urządzenie należy utrzymywać w czystości i chronić przed zabrudzeniem.
- Czyścić urządzenie miękką śliczeczką nasączoną wodą lub neutralnym środkiem czystości. Unikać żrących produktów chemicznych, rozpuszczalników i agresywnych środków czyszczących.
- Przed kolejnym użyciem upewnić się, że urządzenie jest suche.
- Nie używać urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych.



INDUSTRIAL CONTROL EQUIPMENT
43KA
This device is suitable for use in max. surrounding temperature 70 °C.
Use 60/75 °C copper (CU) conductors only.

技术数据

类型

订货号

Typ

Dane techniczne

Nr art.

输入数据		测量线圈
频率测量范围		
位置错误	典型	
线性误差		
输出信号	测量线圈	
输出信号 (50 Hz 时)	无负载, 1000 A	
输出电压 (空载运行中)	$V_{OUT} = M * df/dt$	
输出电压 (正弦, 空载运行中)	$V_{OUT} = 2 * \pi * M * f * I$ ($M = 0.318 \mu\text{H}$; 例如: 50 Hz; $I = 1000 \text{ A}$)	
通用数据, 测量线圈		
长度	测量线圈	
内部电阻	测量线圈	
直径	测量线圈	
长度	信号线路	
导线结构 信号线	信号线 (镀锡) 屏蔽线 (镀锡)	
最大测量电流		
线圈材料	Elastollan	
外壳材料	PC	
绝缘	双绝缘	
保护等级	未经过 UL 认证	
额定绝缘电压		
测试耐压	DC / 1 分钟	
基础精度		
环境温度范围	操作	
环境温度范围	存储 / 运输	
输入数据		
测量范围 (电流)	通过 DIP 开关	
相位角		
信号输入	测量变送器	
信号输入 (50 Hz 时)	正弦	
输入阻抗	最小测量范围	
输出信号	测量变送器	
负载		
$P_{N \max}$ 铜缆的最大距离		

Dane wejściowe		Cewka pomiarowa
Zakres mierzonych częstotliwości	Błąd położenia	standard
Opoźnienie	Błąd liniowości	
Wyjście sygnałowe	Cewka pomiarowa	
Sygnal wyjściowy (przy 50 Hz)	bez obciążenia, przy 1000 A	
Napięcie wyjściowe (bez obciążenia)	$V_{OUT} = M * df/dt$	
Napięcie wyjściowe (sinusoidalne, bez obciążenia)	$V_{OUT} = 2 * \pi * M * f * I$ ($M = 0.318 \mu\text{H}$; przykład: dla 50 Hz; $I = 1000 \text{ A}$)	

Dane ogólne, szpula pomiarowa		Przekładnik
Długość	Cewka pomiarowa	
Opoźnienie wewnętrzny	Cewka pomiarowa	
Materiał obudowy	PC	
Izolacja	izolacja podwójna	
Stopień ochrony	Bez oceny UL	
Znaczące napięcie izolacji		
Napięcie probiercze	DC / 1 min	
uchyb podstawowy		
Zakres temperatury otoczenia	Praca	
Zakres temperatury otoczenia	Składanie/transport	

Dane wejściowe		Przekładnik
Zakresy pomiarowe (prąd)	poprzez przekładniki DIP	
Kąt fazowy		
wyjście sygnałowe	Przekładnik	
Sygnal wyjściowy (przy 50 Hz)	Sinus	
Impedancja wejścia	minimalny zakres pomiarowy	
Wyjście sygnałowe	Przetwornik pomiarowy	
Obciążenie	Maks. dystans do przewodów miedzianych przy $P_{N \max}$.	

Dane ogólne przetwornika		Zasilanie/wejście i wyjście: 50 Hz, 1 min
znamionowe napięcie zasilania		
Zakres napięcia zasilania		
Pobór prądu maksymalny		
Pobór mocy		
Błąd liniowości	od wartości końcowej zakresu	
maksymalny błąd przenoszenia	od wartości końcowej zakresu	
Zakres częstotliwości		
Maks. mierzalne wyższe harmon		