

Инструкция по эксплуатации мини паяльной станции модель SS-201





Вступление

Благодарим Вас за покупку Мини паяльной станции Pro's Kit модель SS-201. Перед использованием SS-201 в первый раз, пожалуйста, прочитайте следующие инструкции. Если устройство было повреждено в пути, не устанавливайте и не используйте его, а обратитесь к дилеру.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ СО СТАНЦИЕЙ

Предупреждение: Перед использованием устройства в первый раз, убедитесь, что напряжение настройки (AC110/220V) на задней панели устройства установлено в правильное положение для Вашего местоположения.

Особенности паяльной станции:

- Точность контроля температуры: ~ 330 ° C (~ 626 ° F)
- Компактная и удобная станция, стиль ручки-паяльника для большего контроля и видимости происходящего.
- Специально разработан для ремонта сотовых телефонов и печатных плат
- Стенд для проводящей пайки
- Двойное напряжение переменного тока 110/220V



Технические характеристики

Напряжение на входе (V): ☐ AC110B / AC220B

Мощность (W): ☐ 4~14Bт

Ток (A): ☐ 0.07~0.16A (AC110B)

 $0.035 \sim 0.07 \text{A (AC220B)} \square$

Испытание высокого напряжения 1мА/1сек.: 1500В АС

Сопротивление изоляции (Ω):>1M Ω Сопротивление заземления (Ω):<0.1 Ω

Температура паяльного жала (°С): □ ~ 330 °С (~ 626 °С) □

Температура ручки (Max) (°C): < 50°С □

Комплект упаковки: SS-201 станция/паяльное жало, стенд пайки, губка, инструкция

Вес:□ 860г

Применение устройства

! Пожалуйста, убедитесь, какое точное напряжение для прибора до использования и в настройке сети переменного тока 110/220В, а также переключатель на приборе в правильном ли положении.



Передняя панель





Задняя панель



250В/0.5А 20мм



Регулятор напряжения 110/220V

Техника безопасности при работе с прибором

- 1. **Внимание!** Высокая температура при выполнении операций со станцией SS-201, устройство работает при очень высокой температуре. Всегда соблюдайте осторожность при проведении оперативных процедур.
- 2. Не используйте прибор вблизи горючих газов, бумаги или других легковоспламеняющихся материалов.
- 3. Никогда не прикасайтесь руками к горячему паяльному жалу.
- 4. После использования, не забудьте дать ему остыть.
- 5. Белый дым может возникнуть вблизи паяльного жала. Это временное явление, и вызвано оно очень мелкими кусочками грязи.
- 6. Никогда не роняйте и не ударяйте резко устройство.
- 7. Не разбирайте устройство, если заменяете паяльное жало.
- 8. Отключите SS-201 станцию, когда он не используется в течение длительного времени.

Работа с устройством

- 1. Проверьте напряжение: 110/220В.
- 2. Подключите кабель питания к источнику питания.
- 3. Установите выключатель питания в положение ВКЛ.
- 4. Настройте термостат. Начните с установки низкой температуры. Постепенно увеличивайте настройки, поворачивая по часовой стрелке регулятор температуры до нужной температуры.



- 5. Когда вы закончили использовать устройство, свою очередь степень нагрева в положение ВЫКЛ. Если вы не будете использовать SS-201 в течение длительного времени, отключите единицы.
- 6. Следуйте инструкциям по уходу за паяльным жалом, которые приведены ниже.

Уход за паяльным жалом

Жало паяльной станции SS-201 сделано из железа, покрытого медью. При правильном использовании, паяльное жало должно прослужить Вам в течение длительного времени. Следующие шаги помогут обеспечить длительный срок службы.

- 1. Всегда держите жало паяльной станции покрытым оловом до ее выключения или для длительного хранения. Стирайте олово только перед использованием.
- 2. Не устанавливайте для паяльной станции SS-201 высокую температуру в течение длительного периода времени, так как это будет разрушать поверхность паяльного жала.
- 3. Никогда не очищайте паяльное жало грубыми абразивными материалами или бумагой.
- 4. Если оксидная пленка образовалась, она может быть очищена, потрите ее слегка наждачной бумагой с зернистостью 600-800, изопропиловым спиртом или эквивалентом ему, а затем сразу же подогрейте и покройте оловом паяльное жало для предотвращения окисления смачиваемой поверхности.
- 5. Очищайте паяльное жало каждый раз после двадцати часов использования, или, по крайней мере, раз в неделю, и удаляйте какие-либо образование на держателе паяльного жала.

Примечание: Не используйте припой, содержащий коррозионные, едкие, разъедающие вещества или хлор. Смолосодержащий припой является безопасным. Обратитесь к вашему дилеру для покупки запасных частей, если это необходимо.

6. Припайке держите жало напротив совмещаемой поверхности, не давите на паяльник и не используйте силу. Убедитесь в том, чтобы коснулись как поверхности для пайки, так и совмещаемого компонента.

Замена паяльного жала

ВНИМАНИЕ: Замена паяльного жала или чистка должна происходить только тогда, когда температура нагревательного элемента соответствует комнатной температуре.

- 1. Отключите SS-201 станцию от питания.
- 2. Используйте плоскогубцы (без зубцов) осторожно, вытащив паяльное жало из нагревательного элемента.
- 3. Замените чистым или новый паяльным жалом.

Замена нагревательного элемента

- 1. Отключите SS-201 станции от питания и убедитесь, что элемент остыл.
- 2. Вытащите жало (см. процедуру выше).
- 3. Отвинтите гайку, которая держит нагревательный элемент с ручкой.



- 4. Используйте плоскогубцы (без зубцов), чтобы вытащить резиновую заглушку.
- 5. Падайте шнур питания вверх через устройство, пока разъем виден.
- 6. Отсоедините нагревательный элемент (2 контакта).
- 7. Подключите новый нагревательный элемент и вставьте его обратно в ручку.
- 8. Заменить вилку в ручке и затяните гайку.
- 9. Вставьте жало в новый нагревательный элемент.

Генеральная уборка

Внешний железный корпус или станция может быть очищена с помощью влажной ткани с использованием малых количеств жидкого моющего средства. Никогда не опускайте станцию в жидкость, избегайте проникновения жидкости во внутрь часть станции. Никогда не используйте растворитель для очистки корпуса.