

Что такое переходный цвет пластика

Переходный цвет - это случайный цвет, который получен в процессе технологической замены одного цвета на другой в процессе производства. Такая катушка может состоять как из 2-х цветов и перехода между ними, так и и практически из монохромного цвета (немного отличающегося по цвету от основной палитры), если переход между цветами уже заканчивался или только начался. Для клиента такой цвет случайный, потому такой пластик продается с некоторым дисконтом. Поэтому в прошлый раз у вас эта позиция могла быть белой, а в этот раз - зеленой.