# Температурные контроллеры TC с ПИД-регулированием и универсальным входом










Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры.

### Информация для заказа




#### Технические характеристики

Модель		TC-S-C-1	TC-H-C-2	TC-M-C-2	TC-L-C-2	
Питание		100-240 VAC 50-0	100-240 VAC 50-60 Гц			
Допусти	мое отклонение	90-110 %	90-110 %			
напряже	ния питания от					
номинал	ьного					
Потребля	яемая мощность	Max. 8B A				
Вход	Термометр	dPT100, Cu50				
	сопротивления					
	Термопара	К (ХА), Ј (ЖК)				
Точности	ь измерений	± 0,5%				
Управля	ющий выход по	Реле 250VAC 5A HO, H3				
выбору		SSR 12VDC±2V I	SSR 12VDC±2V не более 20 мA			
Аварийн	ый выход	AL1: 250VAC AL1: 250VAC 5A; AL2: 250VAC 5A				
		5A				
Режим ре	егулирования	ПИД, ВКЛ./ВЫКЛ.				
Период и	измерения	100 мс				
Срок слу	жбы реле	Механическая часть: min. 2500000 срабатываний; Электрическая часть:				
		min. 100000 срабатываний				
Диэлектр	оическая прочность	2000 VAC в течение 1 мин (между клеммой и корпусом)				
Виброуст	гойчивость	Амплитуда 0,75 мм при частоте 5-55 Гц по каждой из осей X, Y, Z в				
		течение 2 часов				
Сопроти	вление изоляции	Min. 100 МОм (при 500 VDC)				
Помехоу	стойчивость	Шум прямоуголы	ной формы (ширина	а импульса 1 мкс) о	г имитатора шума,	


	$\pm 2$ кB фазы R и S			
Глубина хранения данных	Приблизительно 10 лет			
Температура окружающей	-5+40 °С (хранение -10+50 °С)			_
среды				
Влажность окружающей среды	35-85 % OB			
Размеры	48х48х75 мм	48х96х75 мм	72х72х75 мм	96х96х75 мм
Macca	~ 120 г	~ 180 г	~ 200 г	~ 250 г


### Элементы управления



1. PV Индикатор текущего значения Режим Работа: текущее значение Режим программирования: параметр 2. SV Индикатор уставки Режим Работа: значение уставки Режим программирования: значение параметра 3. АТ Индикатор автонастройки Мигает, когда идет автонастройка 4. OUT Индикатор управляющего выхода Индикатор включен, когда работает выход 5. AL1 Индикатор аварийного выхода 1 Индикатор включен, когда работает выход 6. AL2 Индикатор аварийного выхода 2 Индикатор включен, когда работает выход 7. °С/ °F Индикатор единиц измерения температуры 8. Кнопка входа в меню параметров Используется при входе в группу настройки параметров, возврате в режим Работа, уменьшении параметров и сохранении установленных значений 9. Кнопки «влево», «вниз», «вверх» Используются в режиме настройки задаваемых значений для перехода между пунктами меню, уменьшения и увеличения значения параметра. Нажмите и удерживайте кнопки в течение 3 секунд, чтобы использовать функцию быстрого доступа.


### Размеры, мм






#### Схемы подключения


TC-S-C-1



### TC-H-C-2, TC-M-C-2, TC-L-C-2



#### Настройка



восстановятся до значений «по умолчанию». 3. Будет восстановлено значение уставки SV «100».

Группа параметров 2 [Р-2]

Параметр	Индикация	Диапазон	Заводская настройка «по умолчанию»	Описание
Характеристики входа	inp	См. Табл. Характо	еристики входа (датчики и диа	ппазоны измерений)
Единицы измерения температуры	Unt	°С или °F	°C	Настройка единиц измерения температуры (°С или °F)
Положение десятичной точки	dP	0 или 1	0	Положение десятичной точки
Нижний предел уставки	SLL		жний предел диапазона гствующего датчика	Нижний предел уставки
Верхний предел уставки	SLH	Максимальный ве измерений соотве температуры	рхний предел диапазона гствующего датчика	Верхний предел уставки
Тип выхода	oüt	RLY или SSR	RLY	Настройка типа выходного устройства: РЕЛЕ или Выход управления твердотельным реле SSR
Тип регулирования	Prd	ON или OFF	ON	Настройка типа регулирования: ON — ПИД-регулирование, OFF — ВКЛ/ВЫКЛ 2-х позиционное регулирование
Режим работы аварийного выхода 1	Rd1	00 ~ 16	01	Настройка режима работы аварийного выхода 1 (12 режимов), см. раздел Сигнализация
Гистерезис аварийного выхода 1	RHI	0 ~ 100	1	Настройка гистерезиса включения- выключения аварийного выхода 1
Режим работы аварийного выхода 2	Rd2	00 ~ 16	00 или 02	Настройка режима работы аварийного выхода 2 (12

				режимов), см. раздел Сигнализация
Гистерезис	RH2	0 ~ 100	1	Настройка
аварийного выхода 2	7.712			гистерезиса
				включения-
				выключения
				аварийного выхода 2
Выбор режима	HE	НЕТ или COL	HET	НЕТ – режим
нагрев/охлаждение	2.152			«нагреватель»; COL
				режим
				«холодильник»
Цифровая фильтрация	FIL	0 ~ 59	5	Постоянная времени
	7. 1. Sa.			цифрового фильтра,
				ед. измерения - с

Характеристики входа (датчики и диапазоны измерений)

Tupuktephetin	т влоди (дит т	ин и дишиооны пол	repennin)		
Тип датчика		Индикация	Положение	Диапазон	Диапазон
			десятичной точки	измерений, °С	измерений, °F
Термопара К (ХА)		4	0	-30 ~ 1300	-22 ~ 2372
		•	1	-30.0 ~ 999.9	-22.0 ~ 999.9
	Ј (ЖК)	(ЖK)	0	-30 ~ 900	-22 ~ 1652
		-	1	-30.0 ~ 900.0	-22.0 ~ 999.9
Термометр	Pt100	PL	0	-200 ~ 650	-328 ~ 1202
сопротивления		F-0-	1	-99.0 ~ 650.0	-99.9 ~ 999.9
	Cu50	611	0	-50 ~ 150	-58 ~ 302
		W. W.	1	-50.0 ~ 150.0	-58.0 ~ 302.0

Группа параметров 1 [ - 1]

Параметр	Индикация	Диапазон	Заводская настройка	Описание
Порог срабатывания аварийного выхода 1	RLI	Полный диапазон	«по умолчанию» 10	Настройка параметров срабатывания
Порог срабатывания аварийного выхода 2	ATS.	Полный диапазон	10	аварийного выхода 1 Настройка параметров срабатывания аварийного выхода 2
Автонастройка параметров ПИД-регулирования	RE	ON или OFF	OFF	ON – автонастройка включена; OFF - автонастройка выключена
Полоса пропорциональности	P	0.1 ~ 999.9	30.0	Ед. измерения °С, рекомендуется автонастройка
Интегральная постоянная времени	1	0 ~ 9999	240	Ед. измерения с, рекомендуется автонастройка
Дифференциальная постоянная времени	đ	0 ~ 9999	60	Ед. измерения с, рекомендуется автонастройка
Цикл регулирования	E	1 ~ 100	2 или 20	Рекомендуется для выхода РЕЛЕ – 20 с, для выхода SSR - 2 с
Подавление перерегулирования	Rr	1 ~ 100	60	Используется для подавления перерегулирования при ПИД-регулировании, рекомендуется автонастройка
Гистерезис	οΗ	1 ~ 999	2	Настройка интервала температур между включением и выключением

				выходного устройства (применяется при режиме ВКЛ/ВЫКЛ)
Коррекция ошибки	EC	-99 ~ 999	0	Коррекция
	-			измерительной
				характеристики
				датчика («сдвиг»)

Группа параметров 3 [Р-3]

Параметр	Индикация	Диапазон	Заводская настройка	Описание
Блокировка группы параметров	TCE	0 1 2 3 4	«по умолчанию» 0	0 разблокированы 1 заблокирована группа параметров 3 2 заблокированы группы параметров 3, 2 3 заблокированы группы параметров 3, 2, 1 4 заблокированы группы параметров 3, 2, 1 и настройка уставки SV
Время плавного пуска	buf	0 ~ 999	0	Ед. измерения – с, используется только для аналогового выхода
Функция быстрого доступа	ЦФЬ	OFF AT AL OUT	OUT	См. раздел Управление быстрым доступом

2)

4)

Прим. Параметры заблокированной группы могут быть просмотрены, но не могут быть изменены.

### Настройка уставки SV

Вы можете задать температуру регулирования при помощи кнопок **№**, **№**, **№**, **№**. **Пример.** Изменение значения уставки с 240°C на 250°C



3)

Нажмите любую кнопку из ЕТ, С, С, В, В режиме РАБОТА. Правая цифра нижнего индикатора SV начнет мигать, вы вошли в режим настройки уставки SV.



Нажмите кнопку для перемещения на нужный разряд индикатора.



Нажимайте кнопку или , чтобы увеличить или уменьшить значение параметра.



Нажмите кнопку чтобы сохранить значение параметра. Значение уставки изменено.

### Управление быстрым доступом

Нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопки 🔯 + 🔕, чтобы активировать функцию быстрого доступа.

Параметр	Индикация	Описание
OFF	/	Не применяется
AT	RŁ. RŁ. ∷ on. ∷ off.	Включение/выключение автонастройки, тот же параметр, как Автонастройка [ Я Е ] в «Группе параметров 1», ON – автонастройка включена, OFF - автонастройка выключена
AL	RL. AL.	Пользователь может принудительно сбросить аварийный сигнал, когда регулируемая температура не выходит за пределы срабатывания сигнализации. ON – аварийный сигнал не сбрасывается, OFF – сбрасывается. При выходе измеряемой величины за пределы срабатывания сигнализации эта функция сбрасывается.
OUT		Изменение типа выхода, тот же параметр, как Параметры выхода [ в «Группе параметров 2», RLY – выход РЕЛЕ или SSR – выход управления твердотельным реле.

#### Восстановление заводских настроек

**Прим.** Параметр [**bii**] из Группы параметров 3 и параметр [**oii**] из Группы параметров 2 не сбрасываются.

### Функции

### 1. Автонастройка [ Я と ]


Автоматическая настройка (автонастройка) предназначена для оптимальной настройки системы регулирования непосредственно на объекте. В результате автонастройки прибор вычисляет оптимальные значения коэффициентов ПИД-регулятора (полоса пропорциональности, интегральная постоянная, дифференциальная постоянная) для данной системы. Кроме того, происходит определение оптимальных параметров подавления перерегулирования.

- \*При автонастройке система регулирования должна быть в рабочем состоянии, измеренное значение PV ниже заданного значения уставки SV.

- \*Во время процесса автонастройки все группы параметров и настройка уставки SV заблокированы. Чтобы прервать процесс автонастройки, необходимо изменить значение соответствующего параметра на "OFF".
- \*Если в процессе автоматической настройки возникают ошибки, ее выполнение автоматически прерывается, на индикаторе появляются символы [ **НННН**] или [ **LLLL**].
- \* По окончании автонастройки светодиодный индикатор **AT** прекращает мигать, результирующие параметры , , , , , автоматически сохраняются, прибор переходит в режим **PAFOTA** с новыми сохраненными параметрами , , , , , , другие параметры продолжают работать.
- \*При прерывании процесса автонастройки изменения параметров не сохраняются.

# 2. Тип регулирования [Роб]

Настройка типа регулирования: «ON» —  $\Pi$ ИД-регулирование, «OFF» — BКЛ/BЫКЛ 2-х позиционное регулирование




1) ПИД-регулирование, режим «нагреватель» Чем больше измеряемая величина, тем ниже уровень управляющего сигнала



2) ПИД-регулирование, режим «холодильник» Чем больше измеряемая величина, тем выше уровень управляющего сигнала



3) ВКЛ/ВЫКЛ, режим «нагреватель»



4) ВКЛ/ВЫКЛ, режим «холодильник»

# 3. Подавление перерегулирования [ Я 🖛 ]

При использовании режима ПИД-регулирования производится настройка подавления перерегулирования. Чем больше значение параметра, тем быстрее происходит нагрев и вероятнее перерегулирование. Чем меньше значение параметра, тем медленнее происходит нагрев, и перерегулирование менее вероятно. По умолчанию установлено значение «60», рекомендуется установливать значение с помощью автоматической настройки ПИД-регулятора.


# 4. Гистерезис двухпозиционного регулятора [ ОН ]

Настройка интервала температур между включением и выключением управляющего выхода при 2-х позиционном регулировании (ВКЛ/ВЫКЛ).

\*Если выбрано значение параметра Тип регулирования


 $[P \cap G]$  «ОFF», на дисплее отобразится параметр [OH].

\*Если гистерезис слишком мал, может возникнуть нестабильность управляющего выхода из-за внешних помех, например.



5. Время плавного пуска [buf]

При первом включении нагревательной системы текущее значение PV значительно ниже значения уставки SV, а выходная мощность достигает 100 %. В некоторых случаях это может серьезно угрожать сроку службы нагревательной системы, когда система часто мгновенно переходит из низкотемпературного состояния в режим полной мощности. Настройка времени плавного пуска ограничивает мощность до 25%, что действует как буфер и продлевает срок службы нагревательной системы.



# 6. Коррекция ошибки [ Е [ ]

Сам контроллер не имеет ошибки, но может существовать ошибка внешнего датчика температуры. Эта функция позволяет скорректировать эту ошибку измерений. Если действительная температура  $80^{\circ}$ C, а на дисплее отображается значение  $78^{\circ}$ C, задайте значение параметра <002». На дисплее отобразится  $80^{\circ}$ C.

\*Диапазон настройки -99~999°С

измерений, на дисплее отображается [НННН] или [LLLL].

# 7. Цифровая фильтрация [ F . L ]

Текущее значение PV может многократно изменяться из-за нестабильности входного сигнала или внешних помех, что может помешать точному регулированию. Функция цифровой фильтрации входного сигнала может быть использована для стабилизации текущего значения PV и достижения точности регулирования. Если задать значение параметра 1 с, значения входных выборок будут отфильтрованы за 1-секундные циклы. Данная функция позволяет осуществить экспоненциальное сглаживание текущего значения, уменьшить уровень помех. При этом замедляется реакция прибора на изменение входного сигнала.

# 8. Режим работы аварийного выхода 1 [ 📈 🕻 ]

Зна-	Режим работы	Положительное	Отрицательное	Сигнализация
чение	сигнализации	значение параметра	значение параметра (-	отклонения/
		(AL1)	AL1)	Сигнализация
				абсолютного значения
0	Сигнализация	-		Нет сигнала
	отсутствует		_	
1	Измеренная величина	→ AL1 ←	-AL1	Сигнализация
	PV превышает уставку	ON	ON ON	отклонения
	SV на AL1	SV	sv	
2	Измеренная величина	→ AL1 ←	→ -AL1 ←	Сигнализация
	PV меньше уставки SV	ON	ON ON	отклонения
	на AL1	sv	sv	
3	Измеренная величина	→ AL1 AL1 ←	Всегда выключена	Сигнализация
	находится в заданном	ON ON		отклонения
	диапазоне	sv		
4	Измеренная величина	→ AL1 AL1 ←	Всегда включена	Сигнализация
	выходит за заданный	ON		отклонения
	диапазон	SV		
5	Измеренная величина	AL1	AL1	Сигнализация
	превышает AL1 по	ON	ON ON	абсолютного значения
	абсолютному значению	0	D	
6	Измеренная величина	IAL1	-AL1	Сигнализация
	меньше AL1 по	ON ON	ON	абсолютного значения
	абсолютному значению	0	0	
10	Сигнализация	-		Нет сигнала
	отсутствует			

<sup>\*</sup>Единица измерения – с

<sup>\*</sup>Применимо только для аналогового выхода.

<sup>\*</sup>В результате исправления ошибки, если текущее значение температуры выходит за пределы диапазона


11	Измеренная величина PV превышает уставку SV на AL1 с блокировкой первого срабатывания	→ AL1 ← ON	ON ON	Сигнализация отклонения
12	Измеренная величина PV меньше уставки SV на AL1 с блокировкой первого срабатывания	ON AL1	ON ON	Сигнализация отклонения
13	Измеренная величина находится в заданном диапазоне с блокировкой первого срабатывания	ON ON	Всегда выключена	Сигнализация отклонения
14	Измеренная величина выходит за заданный диапазон с блокировкой первого срабатывания	ON SV	Всегда включена	Сигнализация отклонения
15	Измеренная величина превышает AL1 по абсолютному значению с блокировкой первого срабатывания	AL1 ON	ON ON	Сигнализация абсолютного значения
16	Измеренная величина меньше AL1 по абсолютному значению с блокировкой первого срабатывания	ON ON	ON O	Сигнализация абсолютного значения

# 9. Режим работы аварийного выхода 2 [ Я д г ]

Аналогично **Режиму работы аварийного выхода 1.** По умолчанию значение параметра «00» — для терморегулятора с 1 аварийным выходом; «02» — для терморегулятора с 2 аварийными выходами.


#### \*Сигнализация отклонения

Используйте данный режим, если вы хотите установить температуру срабатывания сигнализации, связанную со значением уставки SV. Точка срабатывания сигнализации будет меняться при изменении значения уставки SV.




#### \*Сигнализация абсолютного значения

Используйте данный режим, если хотите устанавить температуру срабатывания сигнализации, не связанную со значением уставки SV. Точка срабатывания сигнализации не будет меняться при изменении значения уставки SV.



#### \*Блокировка первого срабатывания

Функция блокировки первого срабатывания позволяет исключить включение сигнализации сразу после включения питания. Использование блокировки имеет смысл, например, при установке в системе нагревания, поскольку, как правило, значение измеряемой величины в этой системе изначально находится ниже уставки SV. Пример. Сигнализация состояния, когда измеряемое значение температуры меньше порога срабатывания




# 10. Гистерезис аварийного выхода 1 [ЯНІ]

Используется для устранения ненужных срабатываний из-за колебаний контролируемой величины вокруг порогового значения.

Пример. Сигнализация превышения измеряемой величиной заданного порога AL1 с гистерезисом AH1

Задан порог срабатывания сигнализации AL1 120°C и гистерезис AH1 20°C. Это означает, что аварийная сигнализация сработает при достижении системой 120°C и выключится при снижении температуры ниже 100°C.



- \*Диапазон настройки: 0~100°C
- \*Настройка по умолчанию: 1°С

# 11. Гистерезис аварийного выхода 1 [ЯН2]

Аналогично Гистерезису аварийного выхода 1.

\*Настройка по умолчанию: 1°С

12. Неисправность

 Hencipublic	CID	
Индикация	Описание	Способ устранения
HHHH	Текущее значение на входе больше, чем номинальный	Текущее значение на входе должно
2.12.12.12.1	диапазон температуры	находиться в пределах
1111	Текущее значение на входе меньше, чем номинальный	номинального диапазона
SAR. MAR. MAR. MAR.	диапазон температуры	температуры

#### Подключение

Общие требования к линиям соединений:

- линии связи, соединяющие прибор с датчиком, следует экранировать от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- в линиях питания прибора следует устанавливать фильтры сетевых помех в линиях питания прибора;
- следует устанавливать искрогасящие фильтры в линиях коммутации силового оборудования.

#### Меры безопасности

Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок».

1. Изделие предназначено для установки в панель.

Несоблюдение этого указания может стать причиной поражения электрическим током.

2. Перед проведением электромонтажных работ, осмотра или ремонта необходимо отключить питание изделия.

Несоблюдение этого указания может стать причиной поражения электрическим током.

3. Выполнять электрическое соединение надлежащим образом.

Несоблюдение этого указания может привести к пожару.

4. Запрещается самостоятельно вскрывать корпус изделия.

Несоблюдение этого указания может стать причиной поражения электрическим током или пожара.

5. Запрещается использовать изделие вне помещения.

Несоблюдение этого указания может привести к сокращению срока службы изделия или поражению электрическим током.

6. Для электрического подключения следует использовать провод сечения AWG 20 (0,50 мм2).

Несоблюдение этого указания может стать причиной неисправности изделия или пожара из-за нарушения контакта.

7. Убедиться в соответствии номинальных характеристик изделия.

Несоблюдение этого указания может привести к сокращению срока службы изделия или пожару.

8. Запрещается осуществлять эксплуатацию изделия с нагрузкой, превышающей коммутационную способность контактов реле.

Несоблюдение этого указания может стать причиной пробоя изоляции, оплавления или нарушения контактов, порчи реле и пожара.

9. Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние элементы прибора.

Несоблюдение этого указания может стать причиной поражения электрическим током или пожара.

10. Не допускается эксплуатация устройства при наличии в атмосфере горючих или взрывоопасных газовых смесей, в условиях высокой влажности, попадания прямых солнечных лучей, теплового излучения, вибрации и механических воздействий.

В противном случае это может стать причиной пожара или взрыва.

11. При выполнении электрического подключения датчика температуры следует соблюдать полярность. В противном случае это может стать причиной пожара или взрыва.

Гарантийный срок: 12 месяцев с даты продажи.



#### ООО "ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИКА"

www.kipia.ru

Тел.: +7 495 710-70-37 Email: energoprom@kipia.ru