

## Спецификация на ZD-8916

Высококачественный сенсор температуры для точного определения температуры жала


Регулировка температуры 160-480C

Большой LCD дисплей

Подставка с губкой и стружкой для очистки жала в комплекте


### Spare soldering iron

Model	Voltage	Power	Note
ZD-418A	24V	60W	4 pins, no sleep function
ZD-418B		Heat up rating 130W	6 pins, with sleep function




### Spare tips for soldering iron


Code	Model	Note
79-1916	TIP N9-1	High quality
79-1926	TIP N9-2	
79-1936	TIP N9-3	
79-1946	TIP N9-4	
79-1956	TIP N9-5	




N9-1




N9-4



N9-2



N9-5



N9-3

### Spare heater

Code	Voltage	Power	Use for	Note
78-4181	24V	60W	ZD-418A/B	With temperature probe

