

1) Очистить поверхность от жира, масел и других загрязнений. Дать высохнуть нанесенному слою. Очиститель испаряется без остатка.



2) Применить пенетрант для заполнения микротрещин цветным составом. Оставить на 5-10 минут.



3) Удалить пенетрант тканью без ворса при помощи удалителя.

4) Нанести проявитель на расстоянии 20 см от поверхности в достаточном количестве*. Через 5-10 минут произвести визуальную оценку поверхности на наличие трещин и повреждений.



**Слишком большое количество проявителя может покрыть микротрещины, их обнаружение станет невозможным!*