

КЛЕЩИ И ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

APPA А серия

APPA A6, A7, A7A, A7D, A8, A9



6 слагаемых
уникальной
эргономичности



Токоизмерительные клещи

- Измерение переменного тока 0,1 ... 200 А (0,1 ... 400 А - A9)
- Измерение постоянного напряжения 1 ... 600 В (A7, A7D); 0,1 ... 600 (A9); 1 ... 1000 В (A6, A8), 0,1 ... 1000 В (A7A)
- Измерение переменного напряжения 1 ... 600 В (A7, A7D); 0,1 ... 600 В (A9); 1 ... 750 В (A8); 0,1 ... 750 В (A6, A7A); 50 ... 500 Гц
- Измерение сопротивления 1 Ом ... 2 кОм (0,1 Ом ... 2 кОм - A6, A7A, A9); прозвон
- Удержание показаний
- Автовыбор режима измерения (A6, A7A, A9)
- Охват провода до 27 мм (A6, A8, A9), 12 мм (A7, A7A, A7D)
- Съемные измерительные провода (A6, A7A, A7D)
- Автовыключение питания
- Автовключение подсветки дисплея (A6)



APPA A6



1. Технология автоматического определения режимов и пределов измерений, дала возможность разработчикам создать уникальный прибор, для управления которым достаточно одной единственной кнопки (A6, A7A, A9).
2. Два курка по обе стороны корпуса позволяют комфортно работать как левой, так и правой рукой (A8, A9).
3. Технология "открытого" захвата, в корне меняет традиционную процедуру проведения измерений с помощью токовых клещей, делая её более простой и удобной. Особенно в условиях ограниченного пространства (A7, A7A, A7D).
4. Все модели этой серии оснащены фиксаторами для измерительных щупов, которые могут быть использованы, как для их компактного хранения, так как и для удобства при проведении измерений.
5. Теперь для замены элементов питания нет необходимости разбирать корпус прибора. Батарейный отсек расположен под небольшой крышкой удерживаемой всего одним винтом.
6. Благодаря встроенному фотосенсору подсветка дисплея включается автоматически, если уровень освещения в зоне измерения окажется недостаточным для свободного считывания информации с дисплея (A6).

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 75 %		APPA A7, APPA A7D	APPA A8	APPA A9	APPA A7A	APPA A6
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Пределы измерений	600 В	750 В	600 В		750 В
	Погрешность			± (1,5 % + 3 ед. счета)		
	Макс. разрешение	1 В			0,1 В	
	Полоса частот	40...500 Гц			50...500 Гц	
	Измерение ср. кв. значения			Синусоидальный сигнал		
	Входной импеданс	1 МОм/100 пФ	1,6 МОм/100 пФ	4...200 кОм	нд	1 МОм/100 пФ
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Защита входа	600 В	750 В	600 В		750 В
	Пределы измерений	600 В	1000 В	600 В		1000 В
	Погрешность			± (1,0 % + 2 ед. счета)		
	Макс. разрешение	1 В			0,1 В	
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК	Входное сопротивление	1 МОм/100 пФ	1,6 МОм/100 пФ		2 МОм/100 пФ	
	Защита входа	600 В	1000 В	600 В	1000 В	1000 В
	Пределы измерений	200 А		400 А	200 А	600 А
	Погрешность	± (3,0 % + 3 ед. счета)	± (2,0 % + 3 ед. счета)		± (1,8 % + 3 ед. счета)	± (2 % + 1 А)
СОПРОТИВЛЕНИЕ	Максим. разрешение			0,1 А		
	Полоса частот	45 ... 66 Гц		50...60 Гц		
	Измерение ср.кв. зн.			Синусоидальный сигнал		
	Защита входа	200 А		400 А	200 А	600 А
ПРОЗВОН ЦЕПИ	Пределы измерений		2000 Ом			
	Погрешность	± (1,0 % + 2 ед. счета)		± (1,0 % + 2 ед. счета)		± (2,0 % + 2 ед. счета)
	Макс. разрешение	1 Ом			0,1 Ом	
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Защита входа		600 В		1000 В	600 В
	Тип преобразователя			Трансформатор тока		
	Макс. индицир. число	2000	10000	6000	10000	2000
Скорость измерения						
Макс. диаметр провода						
Источник питания						
Срок службы источника питания						
Автовыключение						
Условия эксплуатации						
Габаритные размеры						
Масса						
Комплект поставки						