• подвести режущий инструмент к обрабатываемой детали до касания.

## Внимание!

Наилучший результат при пилении или резании достигается не избыточным давлением на режущий инструмент, а скоростью вращения

 5. Надавить на рукоять, но не тормозить двигатель избыточным давлением. Отрезать намеченную

часть обрабатываемой детали.

# Обслуживание

# Примечание.

Отрезная машинка практически не требует обслуживания. Однако после продолжительной работы может понадобиться увеличить натяжение зубчатого ремня.

## Натяжение зубчатого ремня. (рис.6)

## Внимание!

Выключить отрезную машинку из сети!

- 1. Отвернуть крепежные винты 1 (рис.6) и снять защитную крышку 2.
- 2. Слегка ослабить крепежные винты двигателя 3 (рис.6) и отвести назад ролик до положения, обеспечивающего необходимое натяжение ремня.

# Внимание!

Ремень не должен работать с избыточным натяжением. При несильном нажатии пальцем он должен отклоняться на, приблизительно, 10мм (рис.6).

3. Затянуть крепежные винты 3 (рис.6) и установить защитную крышку.

## Примечание.

После работы следует тщательно очистить машинку. Это обеспечит долгий срок службы.

## Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет

## ООО "ПАРАДОКС"

197046, г. Санкт-Петербург ул. Малая Посадская, дом 5 (во дворе). тел/факс (812) 232 3883, тел: (812) 230 30 48

e-mail: paradox@paradox.spb.ru, http://www.paradox.spb.ru

# OTPE3HAЯ МАШИНКА KG 50 фирмы PROXXON

27 150

-1-

# Уважаемый покупатель!

Отрезная машинка Minimot KG 220 фирмы PROXXON- это многофункциональный станок для точной обрезки небольших стержней, профилей, рельсов моделей железных дорог и малых деталей из металла, пластиков или дерева.

Это руководство включает в себя:

- правила безопасности,
- инструкцию по эксплуатации,
- -рекомендации по обслуживанию и
- список запасных частей.

Пожалуйста, держите это руководство под рукой, оно поможет Вам понять принципы работы станка, избежать вызванных неумелым обращением неисправностей и, в конечном итоге, увеличит срок службы агрегата

Перед началом работы внимательно прочитайте это руководство и следуйте указанным правилам. Всегда держите это руководство под рукой.

PROXXON не берёт на себя ответственности за повреждения, возникающие вследствие:

- -Действий, не соответствующих обычным методам использования;
- -использования для операций, которые не упоминаются в этой инструкции;
- -несоблюдения правил безопасности.

Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения вследствие:

- производственных ошибок или
- неправильной эксплуатации и обслуживания.

В целях Вашей безопасности соблюдайте, пожалуйста, указанные в этом руководстве правила. Используйте для ремонта только оригинальные запчасти фирмы PROXXON.

Фирма оставляет за собой право на конструктивные изменения без предварительного уведомления. Желаем Вам успехов в работе с этим станком.

## Внешний вид (рис.1)\_

- Головка
- 2. Защитный кожух
- 3. Предохранительный рычаг.
- 4. Отрезной диск.
- 5. Основание.
- 6. Струбцина.
- 7. Поворотный стол
- 8. Зажимной винт поворотного стола
- 9. Винт зажима детали
- 10. Упор
- 11. Зажимные губки
- 12. Шкала
- 13. Крепежное отверстие

# Описание машинки

Отрезная машинка KG 220 фирмы PROXXON предназначена для отрезания металлических прутков с диаметром до 10 мм, деревянных и пластиковых профильных деталей и прутков, размерами до приблизительно 20x15 мм.

Машинка комплектуется керамическим отрезным диском. Возможно использование любого другого диска циркулярной пилы Ø 50 мм фирмы PROXXON для Minimot машин.

Устройство зажима обрабатываемой детали предусматривает специальный профиль для зажима рельсов моделей железных дорог размером до H0.

## Технические данные

Размеры		
Рабочий стол:	100/135 х 132 мм	
Ширина зажимающих деталь губок	30 мм	
Длина хода зажимающих губок	20 мм	
Bec	около 1,.5 кг	

## Двигатель

Напряжение	220 – 240 в, 50 Гц	
Потребляемая мощность	•	около 85 Вт
Скорость	\$	8000 об/мин
Скорость резания	около 2	20 м/сек
Уровень шума	:	≤ 70 дБ (А)
77 6 02/40/	0 F	AMPE COSE

Удовлетворяет требованиям стандарта 82/499 Европейского союза по радиопомехам (VDE 0875)

Режим кратковременной работы

10 мин работы/ 10 мин пауза

## Эксплуатация

Установка отрезного диска или лезвия пилы.

#### Внимание!

Отключите машинку от сети!

1. Открутить винт 1 (рис.2) защитного кожуха отрезного диска 2 и снять кожух.

2Вал 1 (рис.3) заблокировать кнопкой 2.

- 3. Отвернуть винт 3 и удалить диск 4 (не потеряйте подкладной диск 5!)
- 4. Установить новый отрезной диск.

#### Внимание!

Проверьте точность подгонки отверстия диска (лезвия пилы) и глухого отверстия вала Ø 10 мм. Следите за направлением вращения полотна пилы (зубья пилы должны быть направлены в сторону вращения).

Керамические отрезные диски легко ломаются при боковом надавливании. Пожалуйста, не держите отрезной диск рукой в момент затягивания крепежного винта. Диск может сломаться.

5. Сборку производить в обратной последовательности.

# Внимание!

Не приступайте к работе, если защитный кожух отрезного диска снят или Вы забыли надеть зашитные очки.

# Работа с отрезной машинкой

# Внимание! Перед первым использованием обкатать без нагрузки в течение5 – 10 мин!

#### Примечание.

Точная и безопасная работа с отрезной машинкой возможна только в том случае, если она надежно закреплена на рабочей столешнице.

Используйте для её фиксации прилагаемую струбцину или, что ещё лучше, прикрепите машинку к столешнице шурупами. Для этой цели в основании машинки предусмотрены специальные отверстия.

## Установка угла резания. (рис.4в)

- Отвернуть винт 4 и установить стол на нужный угол при помощи шкалы.
- Установить и зажать обрабатываемую деталь.