

Инструкция по эксплуатации конвертера-трансформатора Robiton 3P100

- Преобразует 220В AC в 110В AC
- Температурный предохранитель
- Максимальная выходная мощность 100 Вт

Описание

Трансформатор **Robiton 3P100** является источником переменного тока, предназначенным для питания различных электро и радиоэлектронных устройств, рассчитанных на напряжение 110В, при напряжении сети 220В. Максимальная выходная мощность 100Вт. Для повышения безопасности эксплуатации в трансформаторе есть температурный предохранитель.

Порядок работы:

1. Прочтите инструкцию перед использованием трансформатора
2. Вставьте вилку Вашего устройства в трансформатор
3. Подключите трансформатор к сети 220В. Включите его. Ваш прибор готов к работе
4. После работы отсоедините Ваше устройство от трансформатора
5. Отключайте трансформатор от сети, когда он не используется

Инструкции по технике безопасности:

- Используйте трансформатор только в помещении
- Не подключайте приборы, рассчитанные на потребление большей мощности, чем 100Вт

Технические характеристики:

Вход: 220В, 50Гц

Выход: 110В

Максимальная выходная мощность: 100 Вт