

РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»

СООО "ЕвроАвтоматика Ф&Ф"
г. Ліда, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 55 47 40, 60 03 80,
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@ff.by
г. Минск ул. Ольшевского 24, оф.521 тел./факс: + 375 (17) 209 62 92,
209 68 26, +375 (29) 379 96 22, e-mail: minsk@ff.by

НАЗНАЧЕНИЕ

Реле контроля напряжения СР-708 предназначено для непрерывного контроля величины напряжения в однофазной сети переменного тока и защиты электроустановок, электроприборов и т.п. от повышенного или пониженного напряжения путем отключения питания при выходе его за установленный пределы. Реле включено, если контролируемое напряжение находится в установленном диапазоне. Диапазон (верхнее и нижнее значения) устанавливаются на панели управления. Повторное включение реле (после отключения) происходит автоматически, через время t установленное на реле, после восстановления в сетевого напряжения питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания	230В 50Гц
Максимальный ток контактов реле	<16А AC1(<5А AC15)
Контакт:	1Z (1 замыкающий)
Диапазон контролируемых напряжений:	
нижний	150 - 210 В
верхний	230 - 260 В
Погрешность измерения, не более	2%
Задержка отключения:	
при росте напряжения	0,1 - 1 сек
при падении напряжения	2 - 10 сек
Время повторного включения,	2 сек - 9,5 мин
Диапазон рабочих температур	-25 - +50°C
Степень защиты	IP20
Подключение	винтовые зажимы 2,5 м ²
Габариты	22 x 82 x 123 мм
Тип корпуса	двойная розетка
Монтаж	в монтажную коробку




ВНИМАНИЕ

Изделие следует подключать к однофазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данном руководстве. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с руководством по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в службу технической поддержки.

ТУ BY 590618749.017-2012


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ

- горит светодиод R - напряжение в пределах нормы, реле включено, на индикаторе отображается текущее значение напряжения.
- мигание индикатора с частотой 1Гц - напряжение в сети питания выше(ниже) установленного порога отключения.
- мигание точек на табло с частотой 1Гц - напряжение в пределах нормы, происходит отсчет времени повторного включения нагрузки, после отключения при выходе напряжения за установленные пределы.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



СР-708

МОНТАЖ

- В распределительном щите с помощью автоматического выключателя обесточить линию питающую розетку.
- Снять розетку и подготовить провода для подключения к зажимной колодке реле контроля напряжения.
- Фазный провод (L) питающей линии подключить к белому проводу, нулевой провод (N) подключить к белому проводу, провод заземления (PE) к зелено-желтому.
- Зафиксировать изделие в монтажной коробке.
- Одеть корпус и зафиксировать винтом.
- Подключить питание линии в распределительном щите.
- Выставить необходимые параметры для контроля напряжения в сети (см. ПРОГРАММИРОВАНИЕ).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

- Установка напряжения отключения:
-кратковременно нажать "+", вы светится "-UH" (установка верхнего предела), кнопками "+/-" установить верхнее значение напряжения. Выход в рабочий режим произойдет через 5 секунд, если не было нажатия кнопок.
-кратковременно нажать "-", вы светится "-UL" (установка нижнего предела), кнопками "+/-" установить нижнее значение напряжения.


Установка времени отключения:
- отключение по верхнему пределу: нажать и удерживать более 5 секунд "+", на табло появится значение "-tH", кнопками "+/-" установить время отключения. Это значение устанавливается с дискретностью в одну десятую секунды.

- отключение по нижнему пределу: нажать и удерживать более 5 секунд "-" до появления значения "-tl", кнопками "+/-" установить время отключения. Это значение устанавливается с дискретностью в одну секунду.

- время повторного включения: нажать и удерживать кнопки "+/-" одновременно до появления значения "-tP", кнопками "+/-" установить время повторного включения. В интервале от 2-х до 10 секунд. Время повторного включения устанавливается с дискретностью в одну секунду, далее от 10 сек до 1 мин с дискретностью в 5 секунд, затем от 1-ой мин до 9,5 мин с дискретностью в 30 сек. Например: 1.3(1мин.30сек.) - 2.0(2мин.) - 2.3(2мин.30сек.) и т.д. до 9.3(9мин.30сек.).

Выход из режимов установки происходит автоматически через 5 сек.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



**Изделие предназначено
для подключения нагрузки
с током потребления <16А.**



ВНИМАНИЕ

**При подключении к сети
питания, если напряжение в
пределах нормы, подклю-
чение нагрузки произойдет
через время, равное вре-
мени повторного вклю-
чения ($tP = 2\text{сек} - 9.5\text{мин}$)**

Ток контактов реле	Мощность нагрузки						
					Категория применения		
					AC-1	AC-3	AC-15 DC-1 24V 230V
Накаливания, галогенные, электронагре- ватели	Люминис- центные	Люминисцентные скомпенсирован- ные	Энергосбе- щающие, лампы с ЭПРА	Активная нагрузка	Электро- двигатели	Катушки контакторов	Безиндуктивная нагрузка постоян- ного тока
16A	2000W	1000W	750W	500W	4000VA	0.9kW	750VA 16A 0.35A

Дата продажи _____ Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи автомата. При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия :

- бывшие не в гарантийном ремонте;
- предъявленные без инструкции по эксплуатации предприятия-изготовителя;
- имеющие повреждения механического либо иного характера;
- не укомплектованные;
- после неправильного монтажа;
- примененные не по назначению.

Драгоценные металлы отсутствуют