

Описание товара

Разъемы низковольтного питания HU, WF - коннекторы ручного соединения внутреннего объемного монтажа. Работают в цепях постоянного и переменного тока. Обеспечивают соединение «кабель-плата». Однорядные. Шаг контактов 2,54мм. Количество контактов от 2 до 20шт. Конструктивно выпускаются: гнезда (HU) - монтаж на кабель, штекеры прямые (WF) и угловые (WF-...R) - монтаж на плату. В комплект гнезд входят контакты, закрепленные на ленте. Контакт гнезда монтируется на кабель пайкой или обжимом специальным инструментом, затем вместе с кабелем вставляется в корпус разъема. Для обеспечения надежности соединения в конструкции разъемов предусмотрены фиксирующие элементы, расположенные на корпусах разъемов. Применяются для подключения питания и передачи сигналов управления к внутренним частям различных радиоэлектронных устройств.

Основные характеристики

Наименование:	штекер питания WW-1x 3
Контакты:	P2,0
Шаг:	каб L-150мм
Монтаж:	WW-03M